



## IMSS UMAE #2

### ORDEN DE SERVICIO

#### INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

| DATOS DEL EQUIPO |            |                   |                 | No. ORDEN  |
|------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| EQUIPO:          | Monitor    |                   |                 | IB-37      |
| MARCA:           | Mindray    | N. DE SERIE:      | JASDO!2         | FECHA:     |
| MODELO:          | Monitor    | N. DE INVENTARIO: | 1231            | 2023-10-11 |
| SERVICIO:        | Correctivo | UBICACION:        | Sala de cirujia | Entrega:   |

| DESCRIPCION DE LA FALLA  | SERVICIO       |
|--|----------------|
| REPORTADA: Un sensor esta fallando(Brazalette de PANI, sensor de SPO2, Sensores ECG, etc.) | Contrato local |
| ENCONTRADA: Sensor falla y no funciona como deberia el equipo                              |                |

| ACTIVIDAD REALIZADA                       |
|---|
| Le cambie el sensor de oxigeno al monitor |

| REFACCIONES O CONSUMIBLES                       |          |
|---|----------|
| DESCRIPCION                                     | CANTIDAD |
| Sensor de oxigeno de monitor mindray modelo ls2 |          |

| RESPONSABLE DEL SERVICIO | NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO |
|--------------------------|----------------------------|
| Agramon                  | Sala de cirujia            |
| BIOMEDICA/CONSERVACION   |                            |