



## IMSS UMAE #2

### ORDEN DE SERVICIO

#### INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

DATOS DEL EQUIPO				No. ORDEN
EQUIPO:	Maquina de anestesia			IB-48
MARCA:	None	N. DE SERIE:	asd1223	FECHA:
MODELO:	Maquina de anestesia	N. DE INVENTARIO:	1111111112	Reportado:2023-10-23
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	Tallersito	Entrega:2023-10-23

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO
REPORTADA: Un sensor esta fallando(Brazalette de PANI, sensor de SPO2, Sensores ECG, etc.)	No tiene contrato
ENCONTRADA: ASDKOASDKOASDOASKDPASKDPOKASDPOKAS sADOKASPODKAPSODKPASOKDPOASKDPASKPDOAKSOPDKAOPDK	

ACTIVIDAD REALIZADA
Lo reinicie y funciono de nuevo, y le cambie un fusible.

REFACCIONES O CONSUMIBLES
Use un chingo de cosas

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
Ramon Ivan Valenzuela Corral	Pedro
BIOMEDICA/CONSERVACION	Tallersito