تقرير رقم (1)

تقرير مرحلة بدء المشروع

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1029

اسم المشروع وعنوانه:	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029	Project Name and Address

اسم المالك: Owner Name :	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
عبد اللطيف سليم العزيز الجهني	5340000314

رقم قطعة الأرض: Land Number:	رقم المخطط: Plans Number :
1302\2	1029

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا سكنية	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

مقاول البناء: Construction Contractor:	اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد عضوية رقم :- 74679

تاريخ التقرير : Report date:	نتيجة فحص المرحلة: Check Result :
...../...../.....	مقبول ☑ مرفوض ○ ملاحظات ○

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:



صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولاً: الإعداد والتأكد من الوثائق						
1	1	مراجعة الوثائق المقدمة عند طلب الرخصة	✓			
	2	التحقق من الموقع ومطابقته لرخصة البناء	✓			
	3	التأكد من جاهزية الموقع ودودة الأرض حسب تقرير التربة	✓			
	4	التأكد من منسوب التأسيس	✓			
ثانياً: مراجعة وتدقيق المخططات وفق نماذج مراجعة المخططات						
2	1	مراجعة وتدقيق المخططات المعمارية من خلال نموذج مراجعة المخططات PRR وفق الكود السعودي العام (SBC201)	✓			
	2	مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)	✓			
	3	مراجعة وتدقيق المخططات الصحية من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الكود السعودي الصحي (SBC 701-SBC 702)	✓			
	4	مراجعة وتدقيق المخططات الميكانيكية من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)	✓			
	5	مراجعة وتدقيق المخططات كفاءة الطاقة من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الأكواد ترشيد الطاقة (SBC 601)	✓			
	6	مراجعة وتدقيق المخططات كفاءة الطاقة من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الأكواد ترشيد الطاقة (SBC 602)	✓			
	7	مراجعة وتدقيق المخططات الكهربائية من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	8	مراجعة وتدقيق مخططات السلامة من خلال نماذج مراجعة المخططات PRR وفق الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثا: متطلبات اعمال الوقاية والحماية من الحرائق**						
3	1	جميع المخططات والتقارير الفنية تم اعتمادها من مكتب هندسي استشاري معتمد في مجال الوقاية والحماية من الحرائق ومعتمد من المديرية العامة لدفاع المدني ومعرف في بوابه السلامة الإلكترونية وتشتمل تلك المخططات على التالي:			✓	
	2	المخططات المعمارية			✓	
	3	مخططات أنظمة الاطفاء			✓	
	4	مخططات نظام التحكم في الدخان			✓	
	5	مخططات نظام الانذار			✓	
	6	التقارير الفنية لأنظمة الاطفاء			✓	
	7	قائمة التفتيش الخاص			✓	
	8	الموقع سهل وصول أليات الدفاع المدني الية			✓	
	9	التأكد من مسافات الفصل عن المباني المجاورة			✓	

تقرير رقم (1)

تقرير مرحلة بدء المشروع

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المكتب المصمم Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير:
Items needing correction :

يذكر المكتب الهندسي المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: : Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف: شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (2)
تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

District : الحي:	Sub-Municipality: البلدية:	Municipal: الأمانة:
1029	القويعية	الرياض

Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029
اسم المشروع وعنوانه:	

Building Permit Number : رقم رخصة البناء:	Owner Name: اسم المالك:
5340000314	عبد اللطيف سليم العزيز الجهني
Plans Number : رقم المخطط:	Land Number: رقم قطعة الأرض:
1029	1302\2

Number of Floor: عدد الأدوار	Building description: وصف البناء:	Building Type: نوع البناء:
1	فيلا سكنية	سكني

Supervising designer office : المكتب الهندسي المشرف:	Certified designer Office : مكتب المصمم المعتمد:
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
Supervising Engineer Name : اسم المهندس المشرف:	Construction Contractor: مقاول البناء:
ايهاب جابر احمد رقم العضوية:- 74679	مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات
Check Result : نتيجة فحص المرحلة:	تاريخ التقرير: Report date:
مقبول ✓ مرفوض ملاحظات	...../...../.....

Photo: صور فوتوغرافية من موقع المشروع



صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولاً: الإعداد والتجهيز						
1	1	التحقق من أن الاساسات لم يتم صبها.	✓			
	2	التحقق من وجود تقرير للتربة يختص بموقع المشروع	✓			
	3	التحقق من انه تمت إزالة كافة المخلفات (طبيعية ونباتية) من الموقع وعدم وجود تجويفات او خنادق كما ورد (SBC 9,4,1 – 303)	✓			
	4	التحقق من اجراءات الامن والسلامة و تسوير موقع المشروع ومواقع الحفر.	✓			
	5	التحقق من تحديد وملائمة موقع روبير المشروع (المستوى صفر)، ومراجعة الميزانية الشبكية.	✓			
	6	التحقق من عدم وجود كتل صخرية او ما يماثلها بابعاد تزيد عن 0.30 م داخل طبقة الوسادة السفلية وكما ورد (SBC 3,10 – 303)	✓			
	7	التحقق من تأسيس التمديدات (مياه التغذية، الصرف الصحي) اللازمة لتشغيل الموقع إضافة الى مصدر الكهرباء.	✓			
	8	تذكر أية أعمال إعداد و تجهيز أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
ثانياً: أعمال الحفر						
2	1	التحقق من توافق طبيعة التربة عند قاع منسوب الحفر مع ماورد بتقرير التربة.	✓			
	2	التحقق من تنفيذ أعمال دمك التربة وإضافة المواد الداعمة – إذا لزم الأمر – بحد أدنى 95 % من كثافة بروكتور القياسية كما ورد بتقرير التربة و يتوافق مع ما ورد بـ(SBC 303 9,4,4 –)	✓			
	3	التحقق من أبعاد وعمق الحفر (مستوى التأسيس) قياسا من منسوب الروبير الصفري متوافق مع ماورد بالرسومات مع ترك مسافة أمنة للحركة.	✓			
	4	تذكر أية أعمال أخرى تتعلق بالحفر تم فحصها: ▪ ..... ▪	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثاً: أعمال إزالة المياه من الموقع						
3	1	التحقق من التدابير اللازمة لإزالة المياه الجوفية –ان وجدت- من موقع المشروع	✓			
	2	التحقق من حماية موقع المشروع من دخول المياه السطحية.	✓			
	3	التحقق من التدابير المنفذة للحماية من تلوث دخول مياخ صرف المجاورين أثناء الحفر	✓			
	4	تذكر أية أعمال إعداد أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
رابعاً: تجهيزات أعمال صب الخرسانة						
4	1	التحقق من وجود صبة للنظافة بما لايقل عن 10 سم مع تسوية وإعداد سطح التربة	✓			
	2	التحقق من مطابقة نوع وأبعاد قواعد التأسيس مع ما ورد بالرسومات المعتمدة وتوصيات التأسيس بتقرير فحص التربة	✓			
	3	التحقق من نظافة وجودة وتماسك قوالب الصب (الشدة الخشبية، الشدة المعدنية)	✓			
	4	الأغلاق الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح.	✓			
	5	التحقق من وجود قطع ابعاد وعدد أقطار حديد التسليح وتوزيعها بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع	✓			
	6	التحقق من سماكة الغطاء الخرساني بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع.	✓			
	7	التحقق من ملائمة المسافة بين القوائم (الجكلت) وثبات الشدة.	✓			
	8	التحقق من تحديد موقع تنفيذ المصعد – ان وجد- وعمل التجهيزات اللازمة لذلك.	✓			
	9	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
خامساً: تجهيزات أعمال التمديدات الصحية وفقا لكود البناء (SBC 701-702) ومنها:						
5	1	التحقق من جودة مواصفات المواد المستخدمة في تمديدات و وصلات مواسير السباكة ومراعاة الحد الأدنى للمسافات فيما بينها.	✓			
	2	التحقق من تجهيز الإعدادت اللازمة لغرف التفتيش (أبعاد وأعماق) ومراجعة التقاطعات والتأكيد على وجود ميول لاتزيد عن 15 درجة الى القناة المركزية.	✓			
	3	التحقق من تجهيز الإعدادات اللازمة لتنفيذ خزان الصرف الصحي والتحقق من كل من حجم فتحة التفريغ و عمق التثبيت.	✓			
	4	التحقق من الأبعاد وتأسيس نقط اتصال وفتحات الصيانة وكافة التركيبات اللازمة.	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
سادساً: الأعمال الكهربائية و الطاقة وفقاً لأكواد البناء (SBC 401 -601 -602) ومنها:						
6	1	التحقق من التركيبات المسبقة (تأسيس مواسير لتمديد الكهرباء حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	التأكد من ثبات قطب التأريض بشكل صحيح حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	التأكد من تثبيت قطب التأريض بخرسانة لضمان ثباتة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	4	التأكد من تثبيت سلك في قطب التأريض واتصاله بنقاط الاتصال حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	5	التأكد من وجود مسافة كافية أمام المبنى، مع وجود الحماية ضد الصدأ والتأكل حسب ما ورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
سابعاً: أعمال الوقاية والحماية من الحرائق **						
7	1	التأكد من تأسيس خزان مياه الحريق خاص بمضخات الحريق ومطابق للحجم المحدد في مخططات الوقاية والحماية من الحريق			✓	
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد Changes to approved plans authorized by RDP	
لا يوجد	1
	2

ترفق صورة من المخططات امتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

تقرير رقم (2)
تقرير مرحلة ما قبل صب الأساسات

البنود التي لم تذكر في التقرير :
Items needing correction :

يذكر المكتب الهندسي المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: :
Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: Full Name:	ايهاب جابر احمد	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: ID/Certificate No.:	74679	المكتب الهندسي المشرف : Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (3)

تقرير مرحلة ما قبل صب الميدات

District : الحي:	Sub-Municipality: البلدية:	Municipal: الأمانة:
1029	القويعية	الرياض

Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029
اسم المشروع وعنوانه:	

Building Permit Number : رقم رخصة البناء:	Owner Name : اسم المالك:
5340000314	عبد اللطيف سليم العزيز الجهني
Plans Number : رقم المخطط:	Land Number: رقم قطعة الأرض:
1029	1302\2

Number of Floor: عدد الأدوار	Building description: وصف البناء:	Building Type: نوع البناء:
1	فيلا	سكني

Supervising designer office : مكتب الهندسي المشرف:	Certified designer Office : مكتب المصمم المعتمد:
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
Supervising Engineer Name : اسم المهندس المشرف:	Construction Contractor: مقاول البناء:
ايهاب جابر احمد رقم العضوية :- 74679	مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات
Check Result : نتيجة فحص المرحلة:	Report date: تاريخ التقرير
مقبول ☐ مرفوض ☐ ملاحظات ☐	...../...../.....

Photo: صور فوتوغرافية من موقع المشروع:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

تقرير رقم (3)
تقرير مرحلة ما قبل صب الميدات

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: الأعمال الإنشائية						
1	1	التأكد من أبعاد الميدات طبقا لمخططات المشروع	✓			
	2	التأكد من الإغلاق الجيد للجوانب وسد الفتحات	✓			
	3	مراجعة التقويات وتثبيتها جيدا مع التخشيب	✓			
	4	التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ	✓			
	5	التأكد من أبعاد وعدد وأقطار وجودة حديد التسليح وتوزيعه طبقا للمخططات الإنشائية للمشروع .	✓			
	6	التأكد من عدد واقطار وتوزيع الكانات طبقا لمخططات المشروع	✓			
	7	التأكد من تربيط الحديد بسلك الرباط جيدا	✓			
	8	التأكد من سماكة الغطاء الخرساني بما يتطابق مع المخططات الإنشائية للمشروع.	✓			
	9	التأكد من تأسيس نظام المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية .	✓			
	10	تذكر أية أعمال إعداد و تجهيز أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
ثانيا: أعمال الصرف الصحي						
2	1	التأكد من مواصفات المواد المستخدمة في أعمال الصرف الصحي (السباكة) : أقطار الأنابيب و المواسير وكذلك أشكال الوصلات بين المواسير والحد الأدنى من المسافة بينهما	✓			
	2	التأكد من التقاطعات عند غرف التفتيش وكذلك وجود انخفاض حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	3	التأكد من أشكال و أجزاء الوصلات و القطع الخاصة بالمواسير . حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	4	التأكد من أن الميول و التقاطعات عند غرف التفتيش منفذة حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
تابع أعمال الصرف الصحي						
2	5	التأكد من جودة التركيب و كذلك نوع الدفان المستخدمة لحماية المواسير	✓			
	6	التحقق من اجراءات الاختبار	✓			
	7	التأكد من مقاس و أبعاد غطاء غرفة التفتيش وكذلك وجود و تثبيت الغطاء بشكل صحيح	✓			
	8	التحقق من اجراءات الاختبار وفحص الترخيص	✓			
	9	التأكد من نفاذية التربة	✓			
	10	التأكد من حجم فتحة التفريغ	✓			
	11	التأكد من عمق التثبيت	✓			
	12	التأكد من منسوب مياه الصرف	✓			
	13	التأكد من كفاية مواد التصفية	✓			
	14	التأكد من الأبعاد و التأكد من تأسيس نقاط الاتصال و فتحات الصيانة و جميع التركيبات	✓			
	15	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				
ثالثا: الأعمال الكهربائية						
3	1	التحقق من التركيبات المسبقة (تأسيس مواسير لتمديد الكهرباء)	✓			
رابعاً: أعمال الوقاية والحماية من الحريق **						
4	1	عدد سلالم مخارج الطوارئ في تأسيس الميدة			✓	
	2	عرض خزان مياه الاطفاء			✓	
	3	طول خزان مياه الاطفاء			✓	
	4	ارتفاع خزان مياه الاطفاء			✓	

تقرير رقم (3)

تقرير مرحلة ما قبل صب الميدات

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد
Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير:
Items needing correction:

يذكر المكتب الهندسي المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: **Acknowledgment of responsibility:**

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (5)

تقرير مرحلة نهاية [redacted] وبداية الإلكتروميكانيك

الأمانة: Municipal:	الرياض
البلدية: Sub-Municipality:	القويعية
الحي: District :	1029
اسم المشروع وعنوانه: Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029
اسم المالك: Owner Name :	عبد اللطيف سليم العزيز الجهني
رقم رخصة البناء: Building Permit Number :	5340000314
رقم قطعة الأرض: Land Number:	1302\2
رقم المخطط: Plans Number :	1029
نوع البناء: Building Type:	سكني
وصف البناء : Building description:	فيلا
عدد الأدوار: Number of Floor:	1
مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	شركة نقل التقنية لاستشارات الهندسية
مكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
مقاول البناء: Construction Contractor:	مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للاعمال
اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :	ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679
تاريخ التقرير: Report date:	...../...../.....
نتيجة فحص المرحلة: Check Result :	مقبول ☑ مرفوض ○ ملاحظات ○

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: أعمال المباني						
1	1	التأكد من الإنتهاء من الهيكل الإنشائي (أعمال العظم) في المبنى	✓			
	2	التأكد من أن جميع الاسقف وأعمال المباني مكتملة	✓			
	3	التأكد من الإستواء الأفقي والرأسي للجدران	✓			
	4	التأكد من عدم استخدام البلوك المتضرر	✓			
	5	التأكد من تماسك وترابط البلوك بشكل صحيح	✓			
	6	التأكد من أبعاد وأماكن الفتحات طبقا لمخططات المشروع	✓			
	7	التأكد من تركيب عتبات النوافذ بشكل سليم	✓			
	8	في كود البناء (SBC 601) مساحة القباب لا تتجاوز 5% من مساحة السطح الإجمالية.	✓			
	9	في كود البناء (SBC 602) مساحة القباب لا تتجاوز 3% من مساحة السطح الإجمالية.	✓			
	10	في كود البناء (SBC 602) مساحة النوافذ لا تتجاوز 25٪ من مساحة الجدران الخارجية الإجمالية.	✓			
	11	التأكد من عدم ربط مخارج الخدمات الأخرى (الهاتف والتلفاز والأنترنت)	✓			
	12	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا :أعمال الكهرباء						
2	1	التأكد من مطابقة أماكن المخارج طبقا لمخططات المشروع	✓			
	2	التأكد من التأسيس و التمديد و الحماية للمواسير و التركيبات الكهربائية حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	التأكد من تنسيق توزيع المخارج في الحوائط	✓			
	4	التأكد من ربط المخارج باللوحة الكهربائية	✓			
	5	التأكد من ربط مخارج الغسالات والسخانات والتكييف من اللوحة الرئيسية مباشرة	✓			
	6	التأكد من سلامة التمديدات في الأسقف والجدران	✓			
	7	التأكد من عدم ربط مخارج الخدمات الأخرى (الهاتف والتلفاز والأنترنت)	✓			
	8	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثا :أعمال الغاز						
3	1	التأكد من تمديدات ومسارات الأنابيب والوصلات الداخلية والخارجية للغاز			✓	
	2	التأكد من حماية أنابيب تمديدات الغاز بشكل سليم حسب متطلبات التركيب لشركة الغاز			✓	
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪			✓	
رابعا: أعمال العزل الحراري والمائي						
4	1	التأكد من سماكة ونوع مواد العزل الحراري للسقف العلوي مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	2	التأكد من سماكة ونوع مواد العزل الحراري للسقف العلوي مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	3	التأكد من سماكة ونوع مواد العزل الحراري للجدران وتكون مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	4	التأكد من سماكة ونوع مواد العزل الحراري للجدران وتكون مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	5	التأكد من أن الطبقة التمهيدية لعزل دورات المياه مترابطة وتغطي كامل السطح المراد عزله.	✓			
خامسا :أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف						
5	1	التأكد من المواصفات وإكمال تمديد وتركيب الانابيب والمواسير (اتجاه الأنابيب و المواد والتدفق المكثفات)، وعزل مجاري الهواء مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (6.3) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم.	✓			
	2	التأكد من المواصفات وإكمال تمديد وتركيب الأنابيب والمواسير (اتجاه الأنابيب والمواد والتدفق المكثفات)، وعزل شبكة أنابيب التدفئة والتهوية والتكييف مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (6.4.4.1) وجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم.	✓			
	3	التأكد من تركيب الكبلات/ الأسلاك الكهربائية للأنظمة المثبتة لوقت لاحق حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	4	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سادسا: تركيب أنظمة تسخين المياه						
6	1	التأكد من أن المواسير والصمامات والتجهيزات المسبقة الأخرى تتماشى مع النظام العام لتسخين المياه (وثائق التخطيط) وتم عزل أنابيب المياه الساخنة وفق متطلبات قسم كود البناء السعودي (SBC 601) قسم (7.2)	✓			
		التأكد من أن المواسير والصمامات والتجهيزات المسبقة الأخرى تتماشى مع النظام العام لتسخين المياه (وثائق التخطيط) وتم عزل أنابيب المياه الساخنة وفق متطلبات قسم (7.3.1.5) كود البناء السعودي (SBC 602)	✓			
	2	التأكد من تأسيس مواسير و مواقع التوصيل الكهربائي لتمديدها حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
سابعاً: أعمال الحماية من الصواعق/التأريض						
7	1	التأكد من نقاط الاتصال على جميع الأنظمة المطلوبة ، وخطوط الكابلات لجميع النظم المعطاة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثامناً: الحماية من الحرائق**						
8	1	التأكد من قطاعات الحريق والدخان، والجدران والطلاءات المقاومة للحريق			✓	
	2	مادة بناء الحائط ألواح الجبس، مادة بناء الحائط ، اخرى			✓	
	3	السمك الإجمالي للحائط (سم)			✓	
	4	سمك الالواح المستخدمة (سم)			✓	
	5	يوجد مواد مالئة			✓	
	6	مقاومة الحائط: (..... دقيقة)			✓	
	7	تقارير مطابقة المواد المستخدمة في البناء			✓	
	8	المواد المستخدمة تحمل علامة أحد المختبرات المعتمدة			✓	
	9	التنفيذ وفق المخططات المعتمدة			✓	
	10	يوجد فتحات (ابواب، نوافذ، خدمات)			✓	
	11	تمت حماية الفتحات بالمواد المناسبة			✓	
	12	تم التأكد من الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق			✓	
	13	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪			✓	

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر	ملاحظات
تاسعاً: متطلبات الأمن والسلامة بالموقع						
9	1	التأكد من توفر متطلبات الأمن والسلامة بالموقع فيما يخص الحماية من السقوط واستخدام السقالات و نظافة الموقع وبما يتوافق مع اللوائح الصادرة في هذا الشأن من المديرية العامة للدفاع المدني			✓	
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد
Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير:
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف	الاسم بالكامل: Full Name: ايهاب جابر احمد	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: ID/Certificate No.: 74679	المكتب الهندسي المشرف: Stamp : شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (6)

تقرير مرحلة نهاية الواجهات وبداية أعمال العزل

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1029

اسم المشروع وعنوانه:	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029	Project Name and Address

اسم المالك: Owner Name :	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
عبد اللطيف سليم العزيز الجهني	5340000314
رقم قطعة الأرض: Land Number:	رقم المخطط: Plans Number :
1302\2	1029

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
مقاول البناء: Construction Contractor:	اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679
تاريخ التقرير: Report date:	نتيجة فحص المرحلة: Check Result :
...\...\...	مقبول ✓ مرفوض ملاحظات

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: أعمال العزل						
1	1	التأكد من فحص كافة الخامات والمواد المستخدمة وملائمتها لطبيعة اعمال العزل المطلوبة، و، كذلك التأكد من مطابقتها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) .	✓			
	2	التأكد من عدم وجود تشققات أو تعرجات على سطح المراد عزله ومعالجة ذلك إن وجد قبل البدء بتنفيذ العزل.	✓			
	4	التأكد من نظافة السطح المراد عزله	✓			
	5	التأكد من عدم وجود تشققات أو تعرجات على سطح المراد عزله ومعالجة ذلك إن وجد قبل البدء بتنفيذ العزل.	✓			
	6	التأكد من جاهزية السطح لأعمال العزل	✓			
	7	التأكد من التجانس والإستوائية لطبقة الأساس	✓			
	8	التأكد من أن حواف العزل مشطوفة والتأكد من وجود طبقة حماية.	✓			
	9	التأكد من أن طبقة التسوية مطلوبة حسب مواصفات وطريقة تنفيذ العزل.	✓			
	10	التأكد من أن الطبقة التمهيدية مترابطة وتغطي كل السقف المراد عزله	✓			
	11	التأكد من أن سمك الطبقة التمهيدية كافية	✓			
	12	التأكد من التثبيت المناسب للحواف المرفوعة	✓			
	13	التأكد من أن تداخل الطبقات مناسب بشكل كافي ومتوافق مع اشتراطات التركيب الفنية ومع ماورد بكود البناء السعودي في هذا الشأن.	✓			
	14	التأكد من أن توصيلات صفايات صرف المياه مركبة بشكل صحيح.	✓			
	15	التأكد من تنفيذ العزل عند الفتحات والإختراقات بشكل صحيح.	✓			
	16	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪ ..... ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثانياً: اعمال الحماية من الحرائق**						
2	1	التأكد من إثبات مقاومة الحريق عن طريق الاختبار حسب ASTM E 119.			✓	
	2	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق للإطار الهيكلي			✓	
	3	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق لجدران الحمل			✓	
	4	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق للجدران غير الحاملة			✓	
	5	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق في المنشآت الأرضية			✓	
	6	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق لإنشاءات السقف			✓	
	7	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق لبناء الجدران الفاصلة			✓	
	8	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق لجدران تقسيم الشقة			✓	
	9	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق للجدران الخارجية			✓	
	10	التأكد من الامتثال لمتطلبات مقاومة الحريق لجدران المقاومة			✓	
	11	التأكد من توافق الأعضاء الحاملة بالمتطلبات طبقاً للقسم 4 B.14 من SBC 801 كود البناء السعودي -الأعضاء الهيكلية.			✓	
	12	التأكد من توافق أعمدة التثبيت ذات متطلبات مقاومة الحريق مع متطلبات SBC 801، القسم B.74			✓	
	13	التأكد من توافق الفتحات وإغلاق الفتحات مع المتطلبات وفقًا لـ SBC 801 القسم 4) B.12 الاختراقات).			✓	
	14	التأكد من مراعاة متطلبات الحماية من الحريق للياسة وفقًا لقسم SBC 801 القسم (B.184) اللياسة.			✓	
	15	التأكد من توافق سدادات الاختراق (الأنظمة المشتركة) مع المتطلبات الواردة في القسم 4 B.13 من (SBC 801) الأنظمة المشتركة.			✓	
	16	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثالثاً: متطلبات الأمن والسلامة بالموقع						
3	1	التأكد من توفر متطلبات الأمن والسلامة بالموقع فيما يخص الحماية من السقوط واستخدام السقالات و نظافة الموقع وبما يتوافق مع اللوائح الصادرة في هذا الشأن من المديرية العامة للدفاع المدني	✓			
	2	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

تقرير رقم (6)

تقرير مرحلة نهاية الواجهات وبداية أعمال العزل

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد
Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 ---------- لا يوجد ----------

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير:
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 ---------- لا يوجد ----------

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (7)

تقرير مرحلة نهاية تمديد الإلكتروميكانيك

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1029

اسم المشروع وعنوانه: Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029

اسم المالك: Owner Name :	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
عبد اللطيف سليم العزيز الجهني	5340000314

رقم قطعة الأرض: Land Number:	رقم المخطط: Plans Number :
1302\2	1029

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	مكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

مقاول البناء: Construction Contractor:	اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679

تاريخ التقرير: Report date:	نتيجة فحص المرحلة: Check Result :
...\...\...	مقبول ☐ مرفوض ☐ ملاحظات ☐

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: تمديدات الخاصة بالمياه						
1	1	التحقق من موانع التدفق العكسي مثبتة في نظام مياه الشرب.	✓			
	2	التحقق من وجود مثبتات لمطارق المياه وتثبيتها	✓			
	3	التحقق وتوثيق على سبيل المثال أنه قد تم استخدام المواد المعتمدة فقط ، والتي تتوافق مع Tables 3.5.3 (SBC701) و 3.5.4.	✓			
	4	التحقق من صمامات الإغلاق موجودة وفقًا لمتطلبات (SBC701)3.6.1.	✓			
	5	التحقق من صمامات الإغلاق وصمامات الزاوية موجودة وفقًا للمتطلبات إلى (SBC701)3.6.2.	✓			
	6	التحقق من امكانية الوصول إلى صمامات الإغلاق.	✓			
	7	التحقق من صمامات إغلاق أنابيب توصيل المياه محددة بوضوح مع تفاصيل الشقق أو المناطق الموردة.	✓			
	8	التحقق من جميع أنابيب المياه مرئية بوضوح ويتم تصنيفها باستخدام أسهم اتجاه التدفق. يجب أن يكون الوسيط المعني واضحًا من وضع العلامات عن طريق اللون المتوسط.	✓			
	9	التحقق من عدم اختراق للجدار والسقف المطلوبين للأنابيب قد أغلق بجودة مناسبة.	✓			
	10	التحقق من جميع الإجراءات المتعلقة بالضوضاء اللازمة لخط الأنابيب قد تم تنفيذها بسلاسة.	✓			
	11	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا: عزل دورات المياه والأماكن المبللة						
2	1	التحقق من المتطلبات التي يجب تطبيقها و فئة دخول المياه	✓			
	2	التحقق من نظافة السطح	✓			
	3	التحقق من استواء السطح	✓			
	4	التحقق من الفروة التحتية مطلوبة	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

*

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثاً : أعمال تركيبات الصرف الصحي						
3	1	التحقق من استخدام المواد المسموح بها فقط ، والتي تتوافق مع جدول 4.2.1 من (SBC701)	✓			
	2	التحقق من الامتثال للحد الأدنى من المباعدة الموضحة وفقًا للجدول 1.8.5	✓			
	3	التحقق من اختراقات الأنابيب تكون مرنة ومحكمة	✓			
	4	التحقق من انه إغلاق جميع الجدران و / أو اختراق الأنابيب المطلوبة إلى درجة الحماية اللازمة للحماية من الحريق.	✓			
	5	التحقق من جميع الإجراءات المتعلقة بالضوضاء اللازمة لخط الأنابيب قد تم تنفيذها بسلاسة.	✓			
	6	التحقق من جسم المرحاض قد تم تركيبه مع عزل الصوت الذي يحمله الهيكل	✓			
	7	التحقق من اتصالات النظام محكمة و فحص وتوثيق ، ما إذا كان جسم المرحاض قد تم إصلاحه بشكل مناسب	✓			
	8	التحقق من وجود وظيفة التنظيف والتفريغ الصحيحة وتوثيقها	✓			
	9	التحقق من تركيب هيكل الشطاف مع عزل الصوت الذي يحمله الهيكل	✓			
	10	التحقق من حوض الاستحمام قد تم تركيبه مع عزل صوت يتحمله الهيكل ، وتأكد من توثيق ما إذا كانت اتصالات النظام غير قابلة للالتفاف.	✓			
	11	التحقق من وصلات النظام قد تم إجراؤها بشكل محكم	✓			
	12	التحقق من ان حوض الاستحمام يستنزف بالكامل ، بدون ضوضاء	✓			
	13	التحقق من ان تنفيد نفايات الدش يمكن أن يفقد ضعف كمية الدخول مخرج النفايات حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	14	التحقق من ان حوض الغسيل قد تم تثبيته بشكل كافٍ	✓			
	15	التحقق من ان وصلات النظام قد تم إجراؤها بشكل محكم	✓			
	16	التحقق من تركيب المغسلة مع عزل الصوت	✓			
	17	التحقق من تثبيت البالوعة بشكل جيد	✓			
	18	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
رابعاً : تمديدات الحماية من الحرائق**						
4	1	التحقق من معدات الحماية من الحرائق للأنابيب التي يتم توجيهها بين الشقق (أو المكونات العامة ذات متطلبات مقاومة الحريق)			✓	
	2	التحقق من إغلاق جميع الجدران و / أو السقوط المطلوب للأنابيب إلى درجة الحماية اللازمة للحماية من الحريق			✓	
	3	التحقق من ان أجهزة الحماية من الحرائق موجودة على الأنابيب عند اختراق الأعضاء الإنشائية (الجدران والأسقف وغيرها) بمتطلبات الحماية من الحريق			✓	
	4	التحقق من إغلاق جميع مداخل جدار الحماية و خطوط أنابيب السقف.			✓	
	5	التحقق من ان أجهزة الحماية من الحرائق موجودة على الأنابيب حيث تخترق المكونات الهيكلية (الجدران والأسقف وما إلى ذلك) بمتطلبات الحماية من الحريق.			✓	
	6	التحقق من ان كل اختراق في الجدار والسقف المطلوبين للأنابيب قد أغلق بجودة مناسبة.			✓	
	7	التأكد من الشبكات الرئيسية لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق.			✓	
	8	التأكد من اكتمال تركيب انظمة الوقاية والحماية من الحريق (وفق الكود)			✓	
	9	التأكد من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق أثناء الانشاء.			✓	
	10	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
خامساً :تمديدات أعمال المرافق الخارجية						
5	1	التحقق من وضع الكابلات والمواد المرتبطة بها في الأرض عند حواف الطرق / الطرق وهل هي صحيحة للغرض (مثل صناديق توزيع محمية بالمياه) لإضاءة حافة الطريق / المسار (مصابيح التعليق) حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
	2	التحقق من بناء الجدران الاستنادية الكابولية مطلوب عند الاختلافات على مستوى الأرض	✓			
	3	التأكد من تطبيق معايير السلامة والوصول الأمن وبخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة	✓			
	4	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

م	المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سادساً: التمديدات الكهربائية					
1	عزل مجاري الهواء مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (6.3) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
2	عزل شبكة أنابيب التدفئة والتهوية والتكييف مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (6.4.4.1) وجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
3	التحقق من ان التدابير الوقائية (حماية الأنظمة والأشخاص) وتنفيذها عن طريق تكوين التيار الكهربائي المحدد حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
4	التحقق من أن خطر الصدمات الكهربائية عن طريق تنفيذ الربط بشكل صحيح، والتحقق من المواد المطلوبة ذات الأبعاد المناسبة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
5	التحقق من وضع الأسلاك المناسبة مع العزل الأساسي وكابلات معزولة مزدوجة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
6	التحقق من الوضع الصحيح لمجاري الكابلات المعدنية ، وسلالم الكابلات المعدنية، وما إلى ذلك من أجل تثبيت كابلات وأسلاك معزولة مزدوجة حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
7	التحقق من ان الكبلات المحددة مناسبة وذات أبعاد كافية للغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
8	التحقق من ان الأسلاك المحددة مناسبة وأبعادها مناسبة لهذا الغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي	✓			
9	التحقق من ان وصلات الموصلات / الموصلات المختارة مناسبة وذات أبعاد كافية لهذا الغرض حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
10	اختيار الموزع فيما يتعلق بالتركيب السطحي / التركيب المتزامن مع فئة الحماية المطلوبة (IP XX) واحتياطي المعدات / المجال الكافي (وإمدادات خطوط الانترنت ، إلخ) حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
11	التحقق من العدد الكافي من منافذ الإضاءة وبالتالي قيم الحد الأدنى للإضاءة وكثافة الإنارة المستخدمة أقل من 10 (واط/م2) وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
12	التحقق من المقابس والمفاتيح الكهربائية: التركيب بأعداد كافية وفي حالة جيدة فيما يتعلق بالسلامة (محمي من التعرض للمس ، وما إلى ذلك) حسب ماورد بالكود السعودي الكهربائي (SBC401)	✓			
13	كثافة الإنارة المستخدمة بالمبنى مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكور في القسم 9.5 و 9.6 ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم	✓			

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد

Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

تقرير رقم (7)

تقرير مرحلة نهاية تمديد الإلكتروميكانيك

البنود التي لم تذكر في التقرير :
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 ---------- لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد : Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف	الاسم بالكامل: Full Name: ايهاب جابر احمد	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: ID/Certificate No.: 74679	المكتب الهندسي المشرف Stamp : شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (8)

تقرير مرحلة البلاط وتركيب النوافذ والأبواب

District : الحي:	Sub-Municipality: البلدية:	Municipal: الأمانة:
1029	القويعية	الرياض

Project Name and Address	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029
اسم المشروع وعنوانه:	

Building Permit Number : رقم رخصة البناء:	Owner Name : اسم المالك:
5340000314	عبد اللطيف سليم العزيز الجهني
Plans Number : رقم المخطط:	Land Number: رقم قطعة الأرض:
1029	1302\2

Number of Floor: عدد الأدوار	Building description: وصف البناء:	Building Type: نوع البناء:
1	فيلا	سكني

Supervising designer office : المكتب الهندسي المشرف:	Certified designer Office : مكتب المصمم المعتمد:
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية
Supervising Engineer Name : اسم المهندس المشرف:	Construction Contractor: مقاول البناء:
ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679	مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات
Check Result : نتيجة فحص المرحلة:	Report date: تاريخ التقرير:
مقبول ☑ مرفوض ○ ملاحظات ○	...../...../.....

Photo: صور فوتوغرافية من موقع المشروع:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: أعمال البلاط						
1	1	توافق النوعيات المستخدمة مع المواصفات الواردة بالرسومات المعتمدة كما أن كافة الخامات والمواد مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)	✓			
	2	التحقق من جودة التركيب و الاستواء الجيد والتحقق من عدم وجد اختلافات في المستوى	✓			
	3	التحقق من نظافة طبقة التركيب وعدم تركيب البلاط المتضرر	✓			
	4	التحقق من تجانس نوعية البلاط وملائمته للوظائف المقرر للأسطح	✓			
	5	التحقق من الميول المطلوب باتجاه التصريف	✓			
	6	التحقق من وجود فواصل التمدد والانكماش -اذا لزم الأمر - وجودة طريقة معالجتها	✓			
	7	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا :أعمال النوافذ						
2	1	التحقق من مطابقة أماكن النوافذ مع الرسومات الهندسية المعتمدة كما أن الخامات والمواد المستخدمة تتوافق مع المواصفات،	✓			
	2	التحقق من أن كافة الخامات والمواد معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)	✓			
	3	التحقق من الوظيفة (الفتح والإغلاق)	✓			
	4	التحقق من تثبيت النوافذ وفقا للمتطلبات الفنية	✓			
	5	التحقق من جودة عزل النوافذ داخليا وخارجياً ومراجعة موانع التسرب المرنة ، الأشرطة أو شرائح الجص	✓			
	6	التحقق من النوافذ كاملة الارتفاع و التحقق من تثبيت أقضاب حديدية و المسافة بين القضبان	✓			
	7	التحقق من ان الطبقة الأساسية مناسبة للتثبيت والتحقق من تحمل قوى الرياح	✓			
	8	معامل الانتقال الحراري للنوافذ مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكورة بالجدول 5.1 ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم.	✓			

		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
ثالثاً : أعمال الأبواب						
3	1	التحقق من أن كافة الخامات والمواد مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)	✓			
	2	التحقق من الوظيفة (الفتح والإغلاق)	✓			
	3	التحقق من تقرير المطابقة من الشركة المصنعة	✓			
	4	التحقق من تتطابق مهام الأبواب والأبعاد (العرض والارتفاع و السمك) مع التصميم والحد الأدنى من متطلبات SBC	✓			
	5	التحقق من وجود متطلبات المداخل التي يمكن الوصول إليها / عرض الفتح الواضح	✓			
	6	التحقق من تواجد متطلبات لعتبة الباب	✓			
	7	التحقق من اتجاهات الفتح صحيحة (معلقة يسار /معلقة يمين) تؤخذ في عين الاعتبار في أبواب الخروج لدواعي السلامة	✓			
	8	التحقق من وضع فواصل في ارضيات تحت الابواب	✓			
	9	التحقق من الأبواب وتركيبها مع خصائص المواد الصحيحة (الخشب / البلاستيك / المعادن / الزجاج ، ...)	✓			
	10	التحقق من توافق الأبواب مع مواصفات عزل الصوت / ,ان هناك مؤشرات مختلفة لخفض الصوت وبالتالي مستويات مختلفة من الجودة.	✓			
	11	التحقق من عتبات السقوط ، إذا كانت مثبتة ، بلمس بطانات الباب وأقل ، بحيث يتم إغلاق المفاصل	✓			
	12	التحقق من وجد متطلبات الحماية من الحريق للأبواب. لمنع انتشار الحريق والدخان داخل مبنى لفترة معينة من الزمن.	✓			
	13	التحقق من ان الأبواب المعدنية مع متطلبات الحماية من الحرائق مثبتة بين مناطق المعيشة والكراجات	✓			
	14	التحقق من ملأ مفاصل الإطار المعدني بالمونة	✓			
	15	معامل الانتقال الحراري للأبواب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكورة بالجدول 5.1 ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم.	✓			
	16	العزل المستخدم للأبواب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة بالجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعه التصميم.	✓			
		العزل المستخدم للنوافذ والقباب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول 5.1 ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
		العزل المستخدم للنوافذ والقباب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	16	أبواب الشحن وأبواب منصات التحميل مجهزة بمغاليق محكمه ضد الظروف الجوية weather seals للحد من التسرب عند وقوف المركبات في المداخل (5.4.3.3) (SBC 601)	✓			
	17	مداخل المبنى التي تفصل المساحة المكيفة عن الخارج محمية بمدخل مغلق مسقوف (5.4.3.4) (SBC 601)	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
رابعا: أعمال الحماية من الحريق**						
4	1	التأكد ان للأبواب والنوافذ مقاومة للحريق، وأعمال حماية الفتحات التي فيها، والتشطيبات الداخلية.			✓	
	2	تم تركيب الابواب والنوافذ وفق المخططات المعتمدة			✓	
	3	الابواب والنوافذ تحمل علامة احد المختبرات المعتمدة			✓	
	4	تم التفتيش على الفواصل والاختراقات المقاومة للحريق			✓	
	5	توجد نوافذ قابلة للفتح موزعة في الحوائط الخارجية			✓	
	6	تم استلام الأبواب والنوافذ من المقاول			✓	
		التشطيبات الداخلية			✓	
	1	تقارير مواد تغطية الأسقف			✓	
	2	تقارير تشطيبات الجدران			✓	
	3	تقارير الديكورات			✓	
	4	تم استلام التشطيبات الداخلية من المقاول			✓	
	5	التأكد من أي متطلبات أخرى للوقاية والحماية من الحريق أثناء الانشاء.			✓	

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد

Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 ---------- لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

تقرير رقم (8)

تقرير مرحلة البلاط وتركيب النوافذ والأبواب

البنود التي لم تذكر في التقرير :
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 ---------- لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: : Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف: شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل

تقرير رقم (9)

مرحلة التفتيش النهائي

الأمانة: Municipal:	البلدية: Sub-Municipality:	الحي: District :
الرياض	القويعية	1029

اسم المشروع وعنوانه:	فيلا سكنية قطعة رقم 1302\2 مخطط 1029	Project Name and Address

اسم المالك: Owner Name :	رقم رخصة البناء: Building Permit Number :
عبد اللطيف سليم العزيز الجهني	5340000314

رقم قطعة الأرض: Land Number:	رقم المخطط: Plans Number :
1302\2	1029

نوع البناء: Building Type:	وصف البناء: Building description:	عدد الأدوار Number of Floor:
سكني	فيلا	1

مكتب المصمم المعتمد: Certified designer Office :	المكتب الهندسي المشرف: Supervising designer office :
شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية	شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية

مقاول البناء: Construction Contractor:	اسم المهندس المشرف: Supervising Engineer Name :
مؤسسة نخبة الاعمال المتقدمة للمقاولات	ايهاب جابر احمد رقم العضوية 74679

تاريخ التقرير: Report date:	نتيجة فحص المرحلة: Check Result :
.....\.....\.....	مقبول ☐ مرفوض ☐ ملاحظات ☐

صور فوتوغرافية من موقع المشروع: Photo:

صورة أعمال التنفيذ (1)

صورة أعمال التنفيذ (2)

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أولا: الأعمال الإنشائية						
1	1	التحقق من جودة و صحة تنفيذ الهيكل الانشائي وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة والمعدلة ومطابقة لما ورد بترخيص البناء	✓			
	2	التحقق من توافر كافة المستندات الداعمة لنتائج إجراء الاختبارات المطلوبة وفقا لكود البناء (SBC201) الفصل السابع عشر.	✓			
	3	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثانيا: أعمال التركيبات الكهربائية						
2	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة لنتائج اختبارات التشغيل وبما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة	✓			
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات	✓			
	4	التحقق من تقرير المطابقة من الشركة المصنعة متوفر	✓			
	5	التحقق من اختبار الوظيفة: الصواعق ، والصواعق السلامة والمفاتيح	✓			
	6	التحقق من اختبار الوظيفة: كشف الدخان والحرارة	✓			
	7	التحقق من اختبار الوظيفة: تنبيه الدخول ، الفيديو ، وأنظمة التحكم في الوصول	✓			
	8	التحقق من أن سجلات الاختبار الأولية متاحة	✓			
	9	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

ثالثا : أعمال الحماية من الحرائق**						
3	1	التحقق من اكتمال الوثائق المعتمدة			✓	
	2	التحقق من تعليمات التشغيل متاحة			✓	
	3	التحقق من ان الاعمال نفذت مطابقة لما هو في الوثائق و المخططات			✓	
	4	التحقق من توفر تقرير المطابقة من الشركة المصنعة			✓	
	5	التحقق من طرق الهروب حسب SBC 801 Chapter 8			✓	
	6	التحقق من تدابير السلامة من الحرائق حسب SBC 801 Chapter 5			✓	
	7	التحقق من مناطق خدمة الاطفاء حسب SBC 801 Appendix D			✓	
	8	التحقق من تحديد المباني السكنية بشكل صحيح : حجم الخط ، والحروف ، واللون			✓	
	9	التحقق من توفر إمدادات المياه لمكافحة الحرائق SBC801 Appendix B, Appendix C			✓	
	10	اختبار جميع أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المتوفرة في المبنى وفق المخططات المعتمدة			✓	

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
أعمال الحماية من الحرائق**						
3	11	التأكد من اكتمال مكونات أنظمة الإنذار من الحريق			✓	
	12	التأكد من اكتمال جميع أنظمة الإطفاء من الحريق			✓	
	13	التأكد من اكتمال جميع أنظمة التحكم في الدخان من الحريق			✓	
	14	التأكد من اكتمال جميع مكونات أنظمة التهوية وسحب الدخان من الحريق			✓	
		التأكد من التجهيزات الخاصة			✓	
	1	متطلبات مولدات الطاقة الكهربائية ومواصفاتها			✓	
	2	الافران الصناعية INDUSTRIAL OVENS ومتطلبات حمايتها			✓	
	3	غرف الرنين المغناطيسي MRB ومتطلبات حمايتها			✓	
	4	أجهزة العلاج الهايبربارك HPERBARIC ومتطلبات حمايتها			✓	
	5	مداخن المطابخ KITCHEN HOODS ومتطلبات حمايتها			✓	
	6	خزانات الوقود ومتطلبات حمايتها			✓	
	7	الغلايات ومتطلبات حمايتها			✓	
	8	التأكد من أنظمة التهوية وسحب الدخان والتحكم بها			✓	
	9	التأكد من ممرات رجال الإطفاء وانه لا توجد عوائق في جميع انحاء المبنى تعيق اعمال الإنقاذ			✓	
	10	التأكد من مسارات سيارات الإطفاء وانه لا توجد عوائق امام سيارات الإطفاء			✓	
	11	التأكد من اعمال التخزين ومطابقتها للكود SBC801			✓	
	12	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ……				

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
رابعا :"المسابح وحمامات البخار						
4	1	السخانات أو أجهزة تبريد المسابح مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف، يسهل الوصول إليه ويسمح بإغلاق نظام التبريد دون تغيير ضبط جهاز الحرارة (7.4.5.1) وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في القسم (7.3.2.1)	✓			
	2	المسبح مزودة بغطاء مثبت للبخار يوضع على سطح الماء (7.4.5.2)	✓			
	3	التأكد انه تم تركيب مؤقتات على المسابح، والأحواض الساخنة، وحمامات البخار، ومبردات المسابح، والمضخات وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في القسم (7.3.2.4)	✓			
	4	أجهزة تكيف المسابح والمضخات مزودة بمفاتيح توقيت (7.4.5.3)	✓			
خامسا : أعمال النوافذ والتثبيت						
5	1	مُعامِل الانتقال الحراري للنوافذ مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	2	مُعامِل الانتقال الحراري للقباب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	3	التحقق من أن النافذة البابية تفتح وتغلق بشكل صحيح إضافة الى توفر حاجز السلامة	✓			
	4	مُعامِل الانتقال الحراري للنوافذ والقباب مطابق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC602) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	5	أبواب الشحن وأبواب منصات التحميل مجهزه بمغاليق محكمة ضد الظروف الجوية (Weather Seal) للحد من التسرب عند وقوف المركبات في المداخل(5.4.3.3)	✓			
	6	مداخل المبنى التي تفصل المساحة المكيفة عن الخارج محمية بمدخل مغلق مسقوف (5.4.3.4)	✓			

سادسا: أنظمة تسخين المياه						
6	1	وفق كود (SBC 601) السخانات مجهزة بأجهزة توقيت أو مفاتيح تحكم أخرى يمكن ان تبرمج على إيقاف تشغيل نظام صيانة درجة الحرارة خلال فترات طويله عندا تكون المياه الساخنة غير مطلوبة (7.4.4.2).	✓			
	2	وفق كود (SBC 601) السخانات مجهزه بمفاتيح تحكم تحد من عملية التشغيل بحيث تطفئها بعد 5 دقائق على اقصى تقدير بعد نهاية دورة التسخين (7.4.4.4)	✓			

م		المهمة	مطابق	غير مطابق	غير متوفر*	ملاحظات
سابعا: أعمال التدفئة والتهوية والتكييف						
7	1	أحمال التكييف متوافقة مع تقرير مراجعة التصميم.	✓			
	2	التأكد ان يكون التحكم بمصدر تبريد الطاقة لكل منطقة بشكل مستقل عن طريق مفاتيح تحكم بضبط الحرارة (thermostatic) تستجيب لدرجة الحرارة داخل كل منطقة (6.4.3.1.1)	✓			
	3	كل مساحة محاطة بقواطع بحد السقف مزودة بجهاز تحكم واحد على الأقل للتحكم بشكل مستقل في الإنارة العامة داخل تلك المساحات (9.4.1.2)	✓			
	4	قدرة كل وجه من أوجه لافتات الخروج المضاءة داخليا أقل من 5 واط (9.4.2)	✓			
	5	التأكد من توفر حسابات التدفئة /حسابات التبريد وتكون متوافقة مع التصميم وتقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	6	التأكد بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	7	التأكد من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (602) والمذكورة في الجدول (6.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم (PRR).	✓			
	9	التحقق بأنه تم تركيب مروحة تهوية في كل حمام ومطبخ وفق لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في القسم (8.4.1)	✓			
	10	التحقق من عزل أنابيب التبريد مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602)والمذكورة في الجدول (6.1)	✓			
	11	التحقق من أن تقرير المطابقة مع الشركة المصنعة متوفر	✓			
	12	التحقق مما إذا كانت كميات الهواء المصممة تتوافق مع كميات الهواء الفعلية	✓			
	13	تحقق ما إذا كان يتم الحفاظ على درجة رارة العادية حسب ما يتوافق مع كود البناء السعودي	✓			
	14	تحقق من درجة حرارة أنابيب التبريد و تحقق من عزل مواسير التبريد	✓			
	15	تحقق من سرعة التدفق القصوى في الأنابيب	✓			
	16	تحقق ما إذا كان سيتم التخلص من سائل التكاثف حسب المتطلبات	✓			
	17	التحقق من إجراء فحص لتسرب	✓			
	81	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				
ثامنا : الأبواب						
8	1	التحقق من ان الاعمال نفدت مطابقة لما هو في الوثائق والمخططات كما انها تفتح وتغلق بشكل صحيح	✓			
	2	التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 601) والمذكورة في الجدول (5.1) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	3	التحقق من أن مُعامِل الانتقال الحراري للأبواب مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 602) والمذكورة في الجدول (5.2) ومتوافقة مع تقرير مراجعة التصميم	✓			
	5	تذكر أية أعمال أخرى تم فحصها: ▪				

التغييرات على المخططات المعتمدة التي أقرها المصمم المعتمد
Changes to approved plans authorized by RDP

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

ترفق صورة من المخططات المعتمدة بعد التغيير من المصمم المعتمد

البنود التي لم تذكر في التقرير:
Items needing correction :

يذكر المكتب المشرف البنود التي لم تذكر في التقرير

1 ----------

2 لا يوجد

3 ----------

إقرار تحمل المسئولية/ التعهد: : Acknowledgment of responsibility:

أتعهد انا المكتب الهندسي المشرف على المشروع بأنه تم فحص ومراجعه كافة الأعمال بالموقع وفق للأصول الفنية لممارسة المهنة وإنفاذ كافة متطلبات كود البناء السعودي وخاصة فيما يتعلق بالأكواد رقم :
SBC-1101-1102/ SBC-801/ SBC-701-702/ SBC- 601-602/ SBC-501/ SBC-401/ SBC-303-306/ SBC-201
باستثناء ما هو مذكور بالملاحظات وعلى ذلك اعتمدت نتيجة فحص المرحلة وهذا إقرار مني بذلك.

اعتماد المكتب الهندسي المشرف:	الاسم بالكامل: ايهاب جابر احمد Full Name:	التوقيع: Signature:
	رقم الهوية/الشهادة: 74679 ID/Certificate No.:	المكتب الهندسي المشرف: شركة نقل التقنية للاستشارات الهندسية Stamp :

* غير متوفر وفق متطلبات كود البناء السعودي و المخططات المعتمدة

** متطلبات الوقاية والحماية من الحرايق غير ملزمة للمباني السكنية التي تحتوي على ثلاثة أدوار واقل