滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/08 22:17　ID-21282　　作成日：2026/02/09 11:27:54

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/08 22:17	674723.9km
終業時刻：	(13:07)	帰庫時刻：	2026/02/09 11:25	675126.0km
乗務員名：橋爪紀明	(00000050)	稼動時間：	13:07	
同乗者名：		作業時間：	2:34	
車両名称：群馬１００き８４２２	(22306972)	勤務時間：	12:14	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ	6,360	旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計	6,360	合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			08	22:17		駐車場					
2	積卸	08	22:39	08	23:50	1:11	サンワ(株)群馬工場					
3	積卸	09	03:15	09	03:52	0:36	ＭＦＬＰ横浜新子安					
4	休憩	09	06:39	09	07:33	0:53	群馬県伊勢崎市波志江町					
5	積卸	09	09:58	09	10:44	0:45	OKB					
6	帰庫	09	11:25				駐車場					

02月08日



有料道路			
渋川伊香保IC	～新座本線（上り）	09 01:45	3560
大黒ふ頭	～与野	09 04:59	2800

合計

時間	距離 km
9:40:27	402.1
2:34:08	
0:00:00	
0:53:11	

時間	回数	減点
0:00:00	4	8
	0	0
0:00:00	0	0
2:22:14	1	143
0:00:00	1	1

道路区分	最高	減点
高速道	93	0
一般道	85	1

安全	経済
-98	45
-53	

【燃費】4.08km/L
燃料使用量 98.59L

日 常 点 検

★ 正常:✓　異常:×

ブレーキ	バルブ排気音
	レバーの引きしろ
	踏みしろ、きき
	オイル液量
	空気圧力
タイヤ	空気圧
	溝の深さ
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等
	亀裂・損傷・異常
原動機	冷却水の量
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷
	かかり具合・異音
	低速・加速の状態
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量
その他	バッテリ液量
	点灯/方向の損傷
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態
	ｴｱ･ﾀﾝｸ内の凝水
	前回運行の異状
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射
受領書	・
	・
	無・有　　枚

運行管理者所見