滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/07 10:33　ID-21273　　作成日：2026/02/07 20:25:26

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/07 10:33	768852.0km
終業時刻：	(9:49)	帰庫時刻：	2026/02/07 20:22	769173.0km
乗務員名：志賀勝次	(00000003)	稼動時間：	9:49	
同乗者名：		作業時間：	0:42	
車両名称：群馬１００き５９０５	(22300916)	勤務時間：	8:42	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ		旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計		合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			07	10:33		愛知県小牧市下小針中島１丁目					
2	休憩	07	11:14	07	11:49	0:34	愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目					
3	積卸	07	11:49	07	12:31	0:42	愛知県丹羽郡大口町豊田３丁目					
4	休憩	07	15:31	07	16:03	0:32	長野県木曽郡上松町大字荻原					
5	帰庫	07	20:22				駐車場					

02月07日



合計

	時間	距離 km
	8:00:01	321.0
	0:42:10	
	0:00:00	
	1:06:51	

	時間	回数	減点
	0:00:00	1	2
		0	0
	0:00:00	0	0
	0:18:40	1	19
	0:00:00	6	6

道路区分	最高	減点
一般道	81	0

安全	経済
30	43
73	

【燃費】2.91km/L
燃料使用量 110.38L

日 常 点 検

★	正常:✓　異常:×	
ブレーキ	バルブ排気音	
	レバーの引きしろ	
	踏みしろ、きき	
	オイル液量	
タイヤ	空気圧力	
	空気圧	
	溝の深さ	
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等	
	亀裂・損傷・異常	
原動機	冷却水の量	
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷	
	かかり具合・異音	
	低速・加速の状態	
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量	
その他	バッテリ液量	
	点灯/方向の損傷	
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態	
	ｴｱ・ﾀﾝｸ内の凝水	
	前回運行の異状	
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射	
受領書	・	
	・	
	無・有　　枚	

運行管理者所見