滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/09 05:15　ID-21287　　作成日：2026/02/09 15:57:54

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/09 05:15	769173.0km
終業時刻：	(10:42)	帰庫時刻：	2026/02/09 15:57	769355.0km
乗務員名：志賀勝次	(00000003)	稼動時間：	10:42	
同乗者名：		作業時間：	2:00	
車両名称：群馬１００き５９０５	(22300916)	勤務時間：	7:44	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ	880	旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計	880	合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			09	05:15		駐車場					
2	休憩	09	07:44	09	08:00	0:16	栃木県足利市野田町１１５３－１					
3	積卸	09	08:06	09	08:41	0:34	栃木県足利市野田町					
4	休憩	09	09:51	09	10:21	0:30	大間々　東日本SP					
5	積卸	09	10:21	09	10:55	0:34	大間々　東日本SP					
6	休憩	09	12:20	09	14:31	2:11	群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎					
7	積卸	09	14:49	09	15:40	0:50	JA東部					
8	帰庫	09	15:57				駐車場					

02月09日　05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00



有料道路				
伊勢崎IC	～太田桐生IC	09 06:40	880	

合計

	時間	距離 km
	5:44:07	182.0
ブレーキ	2:00:12	
	0:00:00	
	2:57:41	

	時間	回数	減点
	0:00:00	3	6
タイヤ		0	0
	0:00:00	0	0
	0:00:00	0	0
	0:00:00	1	1

道路区分	最高	減点
高速道	93	0
一般道	81	0

安全	経済
47	46
93	

【燃費】2.99km/L
燃料使用量 60.92L

日 常 点 検

★	正常:✓　異常:×	
ブレーキ	バルブ排気音	
	レバーの引きしろ	
	踏みしろ、きき	
	オイル液量	
タイヤ	空気圧力	
	空気圧	
	溝の深さ	
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等	
	亀裂・損傷・異常	
原動機	冷却水の量	
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷	
	かかり具合・異音	
	低速・加速の状態	
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量	
その他	バッテリ液量	
	点灯/方向の損傷	
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態	
	ｴｱ・ﾀﾝｸ内の凝水	
	前回運行の異状	
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射	
受領書	・	
	・	
	無・有　　枚	

運行管理者所見