滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/08 04:11　ID-21279　　作成日：2026/02/08 11:31:27

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/08 04:11	333800.6km
終業時刻：	(7:20)	帰庫時刻：	2026/02/08 11:31	334049.4km
乗務員名：一場清敏	(00000021)	稼動時間：	7:20	
同乗者名：		作業時間：	0:41	
車両名称：群馬１００き８９５６	(22319428)	勤務時間：	6:46	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ		旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計		合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			08	04:11		茨城県行方市麻生					
2	積卸	08	04:51	08	05:32	0:41	タイヨーチルド					
3	休憩	08	07:51	08	08:25	0:33	茨城県結城郡八千代町大字若					
4	帰庫	08	11:31				駐車場					

02月08日　04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00



合計

時間	距離 km
6:05:25	248.7
0:41:05	
0:00:00	
0:33:31	

時間	回数	減点
0:00:00	0	0
	0	0
0:00:00	0	0
0:00:00	0	0
0:00:00	0	0

道路区分	最高	減点
一般道	80	0

安全	経済
50	50
100	

【燃費】3.44km/L
燃料使用量 72.22L

日 常 点 検		
★	正常:✓　異常:×	
ブレーキ	バルブ排気音	
	レバーの引きしろ	
	踏みしろ、きき	
	オイル液量	
	空気圧力	
タイヤ	空気圧	
	溝の深さ	
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等	
	亀裂・損傷・異常	
原動機	冷却水の量	
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷	
	かかり具合・異音	
	低速・加速の状態	
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量	
その他	バッテリ液量	
	点灯/方向の損傷	
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態	
	ｴｱ･ﾀﾝｸ内の凝水	
	前回運行の異状	
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射	
受領書	・	
	・	
	無・有　　枚	

運行管理者所見

LayoutCode:101020305060709081421222327878335