滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/09 08:43　ID-21292　　作成日：2026/02/09 23:12:54

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/09 08:43	334049.4km
終業時刻：	(14:28)	帰庫時刻：	2026/02/09 23:12	334993.5km
乗務員名：一場清敏	(00000021)	稼動時間：	14:28	
同乗者名：		作業時間：	0:22	
車両名称：群馬１００き８９５６	(22319428)	勤務時間：	13:17	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ	30,100	旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計	30,100	合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			09	08:43		駐車場					
2	積卸	09	09:18	09	09:41	0:22	OKB					
3	休憩	09	13:40	09	14:19	0:39	駒ケ岳SA					
4	休憩	09	18:35	09	19:07	0:32	宝塚北SA					
5	帰庫	09	23:12				広島県東広島市志和町志和堀					

02月09日



有料道路				
月夜野IC	～志和IC	09 22:56	30100	

合計

時間	距離 km
12:55:10	944.0
0:22:09	
0:00:00	
1:11:23	

時間	回数	減点
0:00:00	0	0
	0	0
0:00:00	0	0
0:53:57	3	56
0:00:00	1	1

道路区分	最高	減点
高速道	96	0
一般道	65	0

安全	経済
-6	49
43	

【燃費】3.59km/L
燃料使用量 263.26L

日 常 点 検

★	正常:✓　異常:×	
ブレーキ	バルブ排気音	
	レバーの引きしろ	
	踏みしろ、きき	
	オイル液量	
	空気圧力	
タイヤ	空気圧	
	溝の深さ	
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等	
	亀裂・損傷・異常	
原動機	冷却水の量	
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷	
	かかり具合・異音	
	低速・加速の状態	
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量	
その他	バッテリ液量	
	点灯/方向の損傷	
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態	
	ｴｱ・ﾀﾝｸ内の凝水	
	前回運行の異状	
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射	
受領書	・	
	・	
	無・有　　枚	

運行管理者所見