滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/09 13:32　ID-21298　　作成日：2026/02/10 03:42:54

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/09 13:32	222686.6km
終業時刻：	(14:08)	帰庫時刻：	2026/02/10 03:40	223339.9km
乗務員名：森田昌彦	(00000006)	稼動時間：	14:08	
同乗者名：		作業時間：	3:04	
車両名称：群馬１００き９２６８	(74334391)	勤務時間：	12:37	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ	13,250	旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計	13,250	合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			09	13:32		駐車場					
2	休憩	09	15:30	09	16:42	1:11	スバル部品センター					
3	積卸	09	16:42	09	19:00	2:18	スバル部品センター					
4	休憩	10	01:02	10	01:21	0:19	スバル東愛知					
5	積卸	10	02:29	10	03:15	0:45	スバル名古屋					
6	帰庫	10	03:40				愛知県岩倉市八剱町大門出先					

02月09日　13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00



有料道路				
太田桐生IC	～豊川IC	10 00:40	10630	
豊川IC	～名二環名古屋	10 02:16	2020	
名二環名古屋	～楠	10 02:25	600	

合計

時間	距離 km
9:33:24	653.2
3:04:10	
0:00:00	
1:30:52	

時間	回数	減点
0:00:00	1	2
	0	0
0:00:00	0	0
3:13:13	1	194
0:00:00	0	0

道路区分	最高	減点
高速道	97	0
一般道	92	8

安全	経済
-153	49
-104	

【燃費】4.15km/L
燃料使用量 157.27L

日 常 点 検

★ 正常:✓　異常:×

ブレーキ	バルブ排気音
	レバーの引きしろ
	踏みしろ、きき
	オイル液量
	空気圧力
タイヤ	空気圧
	溝の深さ
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等
	亀裂・損傷・異常
原動機	冷却水の量
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷
	かかり具合・異音
	低速・加速の状態
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量
その他	バッテリ液量
	点灯/方向の損傷
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態
	ｴｱ・ﾀﾝｸ内の凝水
	前回運行の異状
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射
受領書	・
	・
	無・有　　枚

運行管理者所見

LayoutCode:101020305060709081421222327878335