滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/09 07:43　ID-21289　　作成日：2026/02/09 17:21:54

始業時刻：		出庫時刻：	2026/02/09 07:43	253334.0km
終業時刻：	(9:36)	帰庫時刻：	2026/02/09 17:19	253408.8km
乗務員名：長谷川誠	(00000012)	稼動時間：	9:36	
同乗者名：		作業時間：	5:52	
車両名称：群馬４００あ２７９８	(22338095)	勤務時間：	8:23	

給油 (L)		オイル (L)		通行料		その他費用		点呼者	運行管理者
自社		自社		現金		駐車場			
他社		他社		ＥＴＣ		旅費			
その他		尿素		その他		修理費			
		その他				その他			
合計		合計		合計		合計			

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考１
1	出庫			09	07:43		駐車場					
2	休憩	09	07:59	09	08:18	0:19	JA東部					
3	待機	09	08:18	09	09:24	1:05	JA東部					
4	積卸	09	09:24	09	10:39	1:14	JA東部					
5	積卸	09	11:04	09	11:32	0:27	JAあがつま　坂上支店					
6	積卸	09	11:51	09	12:03	0:11	JAあがつま　東部支店					
7	休憩	09	12:03	09	12:56	0:52	JA東部					
8	積卸	09	12:56	09	13:31	0:35	JAあがつま　東部支店					
9	積卸	09	13:46	09	14:11	0:24	JAあがつま　中部支店					
10	積卸	09	14:26	09	15:28	1:01	JAあがつま　東部支店					
11	積卸	09	15:35	09	15:38	0:03	群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗					
12	積卸	09	15:46	09	15:51	0:04	群馬県吾妻郡東吾妻町大字小泉					

02月09日



合計

時間	距離 km
2:31:32	74.6
4:03:46	
1:48:24	
1:12:34	

時間	回数	減点
0:00:00	0	0
	0	0
0:00:00	0	0
0:00:00	0	0
0:00:00	0	0

道路区分	最高	減点
一般道	59	0

安全	経済
50	50
100	

【燃費】給油無し
燃料使用量 -

日 常 点 検

★	正常:✓　異常:×	
ブレーキ	バルブ排気音	
	レバーの引きしろ	
	踏みしろ、きき	
	オイル液量	
	空気圧力	
タイヤ	空気圧	
	溝の深さ	
	ﾅｯﾄ・ﾎﾞﾙﾄ取付等	
	亀裂・損傷・異常	
原動機	冷却水の量	
	ﾍﾞﾙﾄ張り具合損傷	
	かかり具合・異音	
	低速・加速の状態	
	ｴﾝｼﾞﾝ・ｵｲﾙの量	
その他	バッテリ液量	
	点灯/方向の損傷	
	ﾜｲﾊﾟｰ払拭状態	
	ｴｱ・ﾀﾝｸ内の凝水	
	前回運行の異状	
	ｳｫｯｼｬ液量・噴射	
受領書	・	
	・	
	無・有　　枚	

運行管理者所見

滝沢物流有限会社　　吾妻営業所

運 転 日 報

運行日付：2026/02/09 07:43　ID-21289

作成日：2026/02/09 17:21:54

所　属　：無所属　　(00000000)

乗務員名：長谷川誠　　(00000012)

同乗者名：

項	作業	到着		出発		作業時間	場所	荷主名称	品 名	個数	t 数	備考 1
13	待機	09	16:21	09	17:04	0:42	JAあがつま　東部支店					
14	帰庫	09	17:19				駐車場					