Kaevand tähis ja nr		PA-1	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 Sedidri		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.202
			X=64	13098					Y=704268		
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	, and the second				
\pm	t _{IV}	0.20	100.25	0.20	+ (3)+ +		Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldal kruusa, veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske.				
	fgl _{ill}			0.85	5		Mölli		enituspranti, konev, niis ollane, kesktihe, niiske,		omulik
1—]		1.05	99.40				Covi	(CI): pruup väho kuni	kookulaatna naalkäva		
1	lgl _Ⅲ	1.65	98.80	0.60	6		Savi (CI): pruun, vähe- kuni keskplastne, poolkõva.				
3 —	gl _{III}	4.20	96.25	2.55				epurdu 5-10%.	n (sasiCl): nruunikasha	ıll vähanlastna k <i>i</i> k	oya sicaldah
5		5.40	95.05	1.20				ne mölline SAVI Moreer epurdu 5-10%.	n (sasiCl): pruunikasha	ili, vaheplastne, kõ	ova, sisaldab
	D ₂ ar	6.00	94.45	0.60	8 1		Liiva	kivi, hallikasvalge, tihe,	niiske (siSa)		

G Ilm	Ö Rakendusgeoloogia atasalu 3b, Tartu 51014 G 000131 g, nr: 11438231 /Fax. +372 742 0067 Allkiri:	vä Kesk 27,					
Kontrollis: A. Lokotar	Allkiri:	Joonise nimetus: Geoloogi	line tuln		Mõõtkava: M 1:50		
Kuupäev:	Töö nr:	Projekti staadium:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:		
04.09.2024	24-066	Uuringud 1 16 GL-2-					

Kaevan tähis ja nr	;	PA-4	Suudme abs. kõrgus	100	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 Sodida		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	1.40/99.10	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
			X=64	13056		,			Y=704275		
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus					
-	t _{IV}	0.55	99.95	0.55	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ +	veer	epinnas (xMg): ümberpö iseid ning ehitusprahti,	kohev, niiske.		
1—	fgl _Ⅲ			0.80	5			ne PEENLIIV (siSa): ko uudilõhn, hallikaskollan		, alates 0.75 iselod	omulik
}		1.35	99.15			## -	Savi	(CI): pruun, vähe- kuni	kesknlastne noolkõva	1	
2	lgl _⊪	2.25	98.25	0.90	6		Ouvi	(oi). pradit, valle kall	Noonplace To, pool Nove	••	
3—	gl _{III}	4.25	96.25	2.00			jäme	ne savine MÖLL Moree epurdu 5-10%.			
1		4.80	95.70	0.55			jäme	epurdu 5-10%.		iii, variepiastiie, kt	ova, sisaluab
5 —	D ₂ ar	6.00	94.50	1.20	8		Liiva	kivi?, hallikasvalge, tihe	e, niiske (siSa)		

Töö nimetus: Obinitsa aiasaa väärinduskom		Joonise nimetus:	bloogiline tulp	Projekti staad Uuri	_{ium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50	
Kesk 27, Obinitsa kü	la, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:	
Ehitusgeoloogilised	l uuringud	04.09.2024	24-066	2	16	GL-2-2	

Kaevandi tähis ja nr	F	PA-5	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.20 Sedidri		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	1.20/99.35	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
,-	l		X=641	13025	30000			. 0	Y=704257	(
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus				
=	t _{IV}	0.35	100.20	0.35	+ + + 3 + +		Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske.				
1—1	fgl _Ⅲ	1.50	99.05	1.15	3		Mölline PEENLIIV (siSa): kollane, kesktihe, niiske, alates 0.60 masuudilõt hallikaskollane				udilõhn,
+		1.50	99.05				Savi	(CI): pruun, vähe- kuni	keskplastne, poolkõva	l.	
2	lgl _⊪	2.35	98.20	0.85	6						
3 —	gl _{III}	4.25	96.30	1.90				ne savine MÖLL Moree purdu 5-10%.	n (saclSi): pruunikashi	all, keskplastne, s	itke, sisaldab
5 —		5.45	95.10	1.20				e mölline SAVI Moreen purdu 5-10%.	(sasiCl): pruunikasha	ll, väheplastne, kõ	iva, sisaldab
6	O ₂ ar	6.10	94.45	0.65	(8)		Liival	kivi, hallikasvalge, tihe,	niiske (siSa)		

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	oloogiline tulp	Projekti staad Uuri	_{lium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
Ehitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	3	16	GL-2-3

Kaevandi tähis ja nr	PA-7	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	29.08.20 Sedidri		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	2.00/98.50	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
		X=64	13035					Y=704281		
Ge ir de	ı- vus	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus					
- - - - t	v 0.50	100.00	0.50	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		veeri	pinnas (xMg): ümberpö seid ning ehitusprahti, l	kohev, niiske.		sisaldab kruus
1 — fg		00.00	1.00	5		Mölline PEENLIIV (siSa): kollakaspruun, kesktihe, niiske				
- lg	1.50	99.00 98.50	0.50	6		Savi	(CI): pruun, vähe- kuni	keskplastne, poolkõva	ì.	
3 — 9	4.20	96.30	2.20			sitke	ne savine MÖLL Moree sisaldab jämepurdu 5-	.10%, 3.0 kuni 3.2 jäm	epurdu 15-20%.	
5 —	5.10	95.40	0.90	7A)		jäme	e mölline SAVI Moreen purdu 5-10%.		ll, väheplastne, kĉ	iva, sisaldab
	5.40	95.10	0.30	1 8 1			kivi, hallikasvalge, tihe,	, ,		
D ₂		94.50	0.60	9		Gauj	a lademe savid ja aleur	oliidid (siCl)		

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	oloogiline tulp	Projekti staad Uuri	_{ium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
Ehitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	4	16	GL-2-4

Kaevandi tähis ja nr		PA-9	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 A-Sond 2					30.08.2024
			X=64	113106					Y=704291		
i	eks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus				
		0.35	99.80	0.35	2000		Täide- Kruus (Gr): hallikaspruun, kohev, niiske.				
1——	t _{IV}	1.30	98.85	0.95	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab veeriseid ning ehitusprahti, kohev, niiske kuni märg, alates 1,2 m veeküllastu				
	q _{IV}	1.50	98.65	0.20	4		Muld	/kasvukiht: pruunikash	all, liivaga möll, märg.		
2—	gl _{III}	3.00	97.15	1.50			Muld/kasvukiht: pruunikashall, liivaga möll, märg. Liivane savine MÖLL Moreen (saclSi): pruunikaspunane, vähe- kesklastne, kuni sitke, sisaldab jämepurdu 5-10%.				klastne, kõva

Kaevan tähis ja nr		PA-10	Suudme abs. kõrgus	99.4	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.20 A-Sond 2					30.08.2024
			X=64	13095					Y=704356		
	Geo in- deks	m	Abs. kõrgus m	m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus				
1	t_{IV}	0.50	99.40 =	0.45			Täid	Γäide- Killustik: paesõe e- Kruus (gr): kollakash e- Peen- Keskl IIV(Sa):	all, kohev, kuiv.	(e	
1—	q _{IV}	0.95 1.25	98.50 98.20	0.45			Täide- Peen- KeskLIIV(Sa): valge, tihenenud, niiske. Muld/kasvukiht: pruunikashall, liivaga möll, märg.				
2	gl _{III}	3.00	96.20	1.75				ne savine MÖLL Moree sitke, sisaldab jämepur		unane, vähe- kesk	plastne, kõva

Kaevandi tähis ja nr		PA-11	Suudme abs. kõrgus	101.1	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 A-Sond	_	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024	
	X=6413012							Y=704314				
	Geo in- deks	Sügavus m — 0.06 —	Abs. kõrgus m —101.04 —	m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus			Pinnase kirjeldus	3		
	t _{IV}	0.75	100.35	0.64	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		Täite		ööratud savine liiv (60% (kuni 10%), kohev, niisk			

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	bloogiline tulp	Projekti staad Uuri:	_{ium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
Ehitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	7	16	GL-2-7

Kaevandi tähis ja nr	PA-11A	Suudme abs. kõrgus	101.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 A-Sond 2	nd 204 sugavus/abs A			Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024	
		X=64	413010			Y=704314					
Ge in- dek	vus	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	k Pinnase kirjeldus					
- - - - - -	0.20	100.90	0.20	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		Täite	ıltipuru epinnas (xMg): ümberpi iseid ning ehitusprahti (sisaldab kruus	
1	1.10	100.10 100.00 99.75	0.30 	(5) (6)		Muld/kasvukiht: pruunikashall. mölline liiv. niiske. Mölline PEENLIIV (siSa): kollane, kesktihe, niiske. Savi (Cl): pruun, vähe- kuni keskplastne, poolkõva.					
2 — 94	3.00	98.10	1.65				ne savine MÖLL Moree sitke, sisaldab jämepui		unane, vähe- kesk	xplastne, kõva	


Kaevandi tähis ja nr	PA-12	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 A-Sond 2	nd 204 sugavus/abs kõrgus			Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024	
		X=64	113005			Y=704377					
Geo in- dek	vus	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus	k Pinnase kirjeldus					
- t _{IV}	0.30	100.35	0.30			Täide- Kruus (gr): kollkashall, kohev, kuiv. Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisald					
	0.55 0.75	100.10 99.90	0.25 0.20	+ ' + (3) ' + ' ====(4)=====		\	kruusa, veeriseid ning e veeküllastunud.			es 1,2 m	
1—————————————————————————————————————	3.00	97.65	2.25			Liiva	Muld/kasvukiht: pruunik ne savine MÖLL Moree sitke, sisaldab jämepui	en (saclSi): pruunikaspi		plastne, kõva	

Kaevar tähis ja nr	;	PA-13	Suudme abs. kõrgus	99.3	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 Sedidri		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
			X=64	13087					Y=704345		
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus			Pinnase kirjeldi		
-	q _{IV}	0.50	98.85	0.50				D (Hu, pinnasegrupp D)	_		
1—	lgl _Ⅲ	1.25	98.10	0.75	6		Savi	(CI): pruun, vähe- kuni	keskplastne, poolkõv	a.	
2 — 3 — 4 — 4	gl _{III}	4.30	95.05	3.05				ne savine MÖLL Moree epurdu 5-10%.	n (saclSi): pruunikasl	hall, keskplastne, s	itke, sisaldab
		4.85	94.50	0.55			jäme	e mölline SAVI Moreen purdu 5-10%.		all, väheplastne, kõ	iva, sisaldab
5	D₂ar	5.40	93.95	0.55	8			kivi, hallikasvalge, tihe,	. ,		
1	D ₂ ai	6.00	93.35	0.60	9		Gauj	a lademe savid ja aleur	oliidid (siCl)		

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	oloogiline tulp	Projekti staad Uuri	_{ium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
Ehitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	10	16	GL-2-10


Kaevar tähis ja nr	;	PA-14	Suudme abs. kõrgus	99.9	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 Sedidr		Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	1.05/98.85	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
			X=64	13058			Y=704342				
	Geo in- deks	Süga- vus m	Abs. kõrgus m	Pak- sus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus			Pinnase kirjeldu	s	
=	q _{IV}	0.30	99.60	0.30			MULD (Hu, pinnasegrupp D): hallikasmust, liivaga möll.				
1	fgl _{III}			1.35	5			ine) peenLIIV (siSa): k õli reostus, iseloomulik			
ŧ		1.65	98.25		9////////////		Liiva	ne savine MÖLL Moree	en (saclSi): pruunikash	all, keskplastne, s	itke, sisaldab
3——————————————————————————————————————	gl _{III}	420	05.00	2.65			jame	purdu 5-10%, kerge isa	eloomulik masuudilõhr	1.	
5 —		4.30 5.25	95.60 94.65	0.95	7A		jäme	e mölline SAVI Moreer purdu 5-10%.		ll, väheplastne, kõ	iva, sisaldab
6	D ₂ ar	6.10	93.80	0.85	8		Liiva	kivi, hallikasvalge, tihe,	niiske (siSa)		

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	oloogiline tulp	Projekti staad Uuri	_{ium:} ngud	Mõõtkava: M 1:50
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr: GL-2-11



looduses mõõdetud löökide arv N20


Töö nimetus:	Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
Kes	sk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev:	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
El	hitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	12	16	GL-2-12



Töö nimetus:


Obinitsa aiasaaduste
väärinduskompleks.
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa
Ehitusgeoloogilised uuringud

Joonise ni
Kuupäev:
O4.0



looduses mõõdetud löökide arv N20

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht:	Lehti:	Joonise nr: GL-2-14



looduses mõõdetud löökide arv N20

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärinduskompleks.	Joonise nimetus:	Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr:	Leht:	Lehti:	Joonise nr:
Ehitusgeoloogilised uuringud	04.09.2024	24-066	13	10	GL-2-15

Kaevandi tähis ja nr	Šurf-1	Suudme abs. kõrgus	100.	Puuritud (<u>kuup.)</u> Seade	30.08.20 Käsi	_	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024	
	X=6413045						Y=704290				
Geo in- dek	Sugavus	Abs. kõrgus m	Paksus m	Geoloogiline lõige	Proov looduslik niiskus			Pinnase kirjeldus	3		
- - - - -	0.65	100.77	0.60			Betoonpõrand Täide- KRUUS (Gr): hallikaspruun, kesktihe, kuiv, sisaldab veeriseid ja munaki kuni 20%.					
1	1.00	99.82	0.35	4			/kasvukiht: pruunikash Mölline PEENLIIV (siSa	all, mölline liiv, niiske. ı): pruunikaskollane, ke	sktihe, niiske.		