



Kaevandi tähis ja nr	PA-11A	Suudme abs. kõrgus	101.10	Puuritud (kuup.) Seade	30.08.2024 A-Sond 204	Pinnasevee sügavus/abs. kõrgus	-	Veepind mõõdetud (kuup.)	30.08.2024
X=6413010						Y=704314			
	Geo in-deks	Süga-vus m	Abs. kõrgus m	Pak-sus m	Geoloogiline löige	Proov looduslik niiskus	Pinnase kirjeldus		
1	t <sub>v</sub>	0.20	100.90	0.20			Asfaltipuru		
				0.50			Täitepinnas (xMg): ümberpööratud savine liiv (60%) ja muld (10%), sisaldab kruusa, veeriseid ning ehitusprahti (kuni 10%), kohev, niiske kuni märg.		
		0.70	100.40				Muld/kasvukiht: pruunikashall, mölline liiv, niiske.		
	q <sub>iv</sub>	1.00	100.10	0.30			Mölline PEENLIIV (siSa): kollane, kesktihe, niiske.		
	gl <sub>iv</sub>	1.10	100.00	0.10			Savi (Cl): pruun, vähe- kuni keskplastne, poolköva.		
2	g <sub>iv</sub>	1.35	99.75	0.25			Liivane savine MÖLL Moreen (sacSi): pruunikaspunane, vähe- keskplastne, kõva kuni sitke, sisaldab jämeperdu 5-10%.		
3		3.00	98.10						

Töö nimetus: Obinitsa aiasaaduste väärimiskompleks. Kesk 27, Obinitsa küla, Setomaa Ehitusgeoloogilised uuringud	Joonise nimetus: Geoloogiline tulp		Projekti staadium: Uuringud		Mõõtkava: M 1:50	
	Kuupäev: 04.09.2024	Töö nr: 24-066	Leht: 8	Lehti: 16	Joonise nr: GL-2-8	