

| INFORMACIÓN DE LA UNIDAD |                |                  |                         |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| No. Trailer / Contenedor | T9804          | No. Sello        | S080894                 |
| Operador                 | Carlos Mendoza | Fecha y Hora     | 25/5/2026, 5:00:00 p.m. |
| Odómetro                 | —              | Ubicación        | Yard A - Laredo         |
| Sello Alta Seguridad     | Sí             | Sello Verificado | Sí                      |

|                    |                  |                       |
|--------------------|------------------|-----------------------|
| <b>19</b><br>Bueno | <b>1</b><br>Malo | <b>0</b><br>Pendiente |
|--------------------|------------------|-----------------------|

| REVISIÓN DE 20 PUNTOS |                                                                                                                             |        |                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| #                     | Punto de Inspección                                                                                                         | Estado | Falla Reportada          |
| 1                     | Defensa                                                                                                                     | BUENO  |                          |
| 2                     | Llantas y Rines (Tractor y Remolque)                                                                                        | MALO   | Llanta desgastada o lisa |
| 3                     | Piso (Tractor)                                                                                                              | BUENO  |                          |
| 4                     | Tanques de Diesel                                                                                                           | BUENO  |                          |
| 5                     | Compartimentos del interior de la cabina, dormitorio, puertas y compartimentos de herramientas, sección de pasajero y techo | BUENO  |                          |
| 6                     | Tanques de Aire                                                                                                             | BUENO  |                          |
| 7                     | Chasis y Área de la Quinta Rueda                                                                                            | BUENO  |                          |
| 8                     | Ejes de Transmisión                                                                                                         | BUENO  |                          |
| 9                     | Escape                                                                                                                      | BUENO  |                          |
| 10                    | Motor / Caja de la Batería / Caja y Filtros de Aire                                                                         | BUENO  |                          |
| 11                    | Base del Remolque (Outside / Under Carriage)                                                                                | BUENO  |                          |
| 12                    | Puertas Exteriores e Interiores                                                                                             | BUENO  |                          |
| 13                    | Pared Lateral Derecha                                                                                                       | BUENO  |                          |
| 14                    | Techos Interno y Externo                                                                                                    | BUENO  |                          |
| 15                    | Pared Frontal                                                                                                               | BUENO  |                          |
| 16                    | Pared Lateral Izquierda                                                                                                     | BUENO  |                          |
| 17                    | Piso Interior                                                                                                               | BUENO  |                          |
| 18                    | Eje o Placa del Patín                                                                                                       | BUENO  |                          |
| 19                    | Unidad de Refrigeración                                                                                                     | BUENO  |                          |
| 20                    | Limpieza Interior de la Caja / Trailer (Plantas, hierbas, animales, insectos, roedores)                                     | BUENO  |                          |

DETALLE DE FALLAS



2. Llantas y Rines (Tractor y Remolque)

Llanta desgastada o lisa

FOTO DEL SELLO



GUARDIA



Carlos Mendoza

Firmado: 26/5/2026, 11:54:53 a.m.

AUDITOR

—

No firmado