




INFORMACIÓN DE LA UNIDAD			
No. Trailer / Contenedor	T-12345	No. Sello	S-980051
Operador	Carlos Mendoza	Fecha y Hora	20/5/2026, 5:00:00 p.m.
Odómetro	54412	Ubicación	Yard A - Laredo
Sello Alta Seguridad	Sí	Sello Verificado	Sí

15 Bueno	5 Malo	0 Pendiente
-------------	-----------	----------------

REVISIÓN DE 20 PUNTOS			
#	Punto de Inspección	Estado	Falla Reportada
1	Defensa	BUENO	
2	Llantas y Rines (Tractor y Remolque)	BUENO	
3	Piso (Tractor)	BUENO	
4	Tanques de Diesel	BUENO	
5	Compartimentos del interior de la cabina, dormitorio, puertas y compartimentos de herramientas, sección de pasajero y techo	BUENO	
6	Tanques de Aire	MALO	Tractos / Rabones sucios
7	Chasis y Área de la Quinta Rueda	BUENO	
8	Ejes de Transmisión	BUENO	
9	Escape	BUENO	
10	Motor / Caja de la Batería / Caja y Filtros de Aire	BUENO	
11	Base del Remolque (Outside / Under Carriage)	BUENO	
12	Puertas Exteriores e Interiores	MALO	Filtración de luz en paredes, techo y puertas
13	Pared Lateral Derecha	BUENO	
14	Techos Interno y Externo	BUENO	
15	Pared Frontal	BUENO	
16	Pared Lateral Izquierda	BUENO	
17	Piso Interior	MALO	Cajas sucias
18	Eje o Placa del Patín	MALO	Tractos / Rabones sucios
19	Unidad de Refrigeración	MALO	Cajas sucias
20	Limpieza Interior de la Caja / Trailer (Plantas, hierbas, animales, insectos, roedores)	BUENO	



DETALLE DE FALLAS



6. Tanques de Aire

Tractos / Rabones sucios



12. Puertas Exteriores e Interiores

Filtración de luz en paredes, techo y puertas



17. Piso Interior

Cajas sucias



18. Eje o Placa del Patín

Tractos / Rabones sucios



19. Unidad de Refrigeración

Cajas sucias

FOTO DEL SELLO



GUARDIA

Luis Mejia

Firmado: 21/5/2026, 9:10:11 p.m.

AUDITOR

No firmado