

PARTE DE INCIDENCIA

Nº 34575

La correcta cumplimentación de este Parte de Incidencia beneficia a la Empresa y al Conductor.
Los campos que se encuentren dentro de los recuadros son de obligado cumplimiento

Fecha: 05/01/2026 Hora: 4:30 Lugar (Cl. /Avda.): PUENTE DE VENTAS, Localidad: MADRID

Datos del Vehículo (A)

ID: 39050 Nombre Conductor: LUIS JOSE NOBOA Z0858369Z
Marca/Modelo: BYD / SEAL EV Matrícula: 0536MVF
Daños: PARA GOLPE DELANTERO LADO DERECHO + ALTA T.M. DERECHO Y
122

Datos del vehículo Contrario (B)

Marca/modelo: LEXUS
Nombre del Propietario/a: Tfno.:
Matrícula: 4214JJF Cia. de Seguros: N° de Póliza:
Daños: Delante Derecho

Lesionados

Nombre del 1º lesionado/a: Edad:
Dirección: Tfno.:
Intervención de ambulancia si ☐ no ☐ Hospital a donde se dirige al lesionado/a Clínica:
Lesión apreciada: Otros:

Nombre del 2º lesionado/a: Edad:
Dirección: Tfno.:
Intervención de ambulancia si ☐ no ☐ Hospital a donde se dirige al lesionado/a Clínica:
Lesión apreciada: Otros:

Datos proporcionados al 24 Horas atención al conductor

Detalles del accidente

Situación del vehículo: En movimiento ☒ Parado ☐



Intervención de Autoridades si ☒ no ☐

P. Municipal
Denuncia

Testigos 1: Nombre: DNI: Tfno.:

Testigos 2: Nombre: DNI: Tfno.:

POSICIÓN VEHÍCULOS



Descripción de los hechos:

CONTRARIO, SE METIÓ MAL Y IBA BORRACHO EL VEHICULO GIRA A LA DERECHA DESDE
CARBOL 122 INVADIENDO CARBOL

Fecha: 05-01-26

2015 Jose Noboa
Firma del Conductor