




Pozo Chinanteco - 1EXP	
Fecha de inspección: 15/Oct/22 Hora de inspección: 15:44	Ubicación: X=335,786,201 Y=1,931,445.186 Estado: Sin fugas
	
Imagen norma	Imagen infrarroja
	<p>Factores ambientales</p> <p>Velocidad del viento: 1 m/s</p> <p>Temperatura: 31.9 °C</p> <p>Observación: Ninguna</p>