

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA  
 HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS



1 DATOS GENERALES

De la Empresa Contratante

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EMPRESA     | Cliente Ejemplo 1 S.A. |
| INSTALACIÓN | Sede Central           |
| RESPONSABLE | Juan Pérez             |
| DIRECCIÓN   | Av. Principal 123      |
| CIUDAD      | Lima                   |

De la Empresa Ejecutora

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO |
| EJECUTÓ  | Técnico 1                                   |
| REVISÓ   | JOSE LUIS SANTIAGO MAZA                     |
| FECHA    | MAR. 2026                                   |
| SERVICIO | MANTENIMIENTO #114                          |

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| CÓDIGO DE ID.    | EXT-PRUEBA-001    |
| UBICACIÓN        | ALMACEN PRINCIPAL |
| TIPO DE EXTINTOR | PQS               |
| PRESIÓN          | 195 PSI           |
| CAPACIDAD        | 6 KG              |
| RATING           | 585 PSI           |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MARCA              | AMEREX        |
| MODELO             | ABC-6KG       |
| Nº DE SERIE        | SN-OISCI-0001 |
| AÑO FABRICACIÓN    | 2024          |
| FECHA P.H.         | AGO. 2025     |
| FECHA PRÓXIMA P.H. | 2030          |

3 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

ÚLTIMA INSPECCIÓN: 13/8/2026

| PARTE DEL EXTINTOR | REVISIÓN                 | SI/NO |
|--------------------|--------------------------|-------|
| CILINDRO           | Corrosión                | NO    |
|                    | Daños en superficie      | NO    |
|                    | Hilos de rosca dañadas   | NO    |
|                    | Soldadura                | NO    |
|                    | Pintura dañada           | NO    |
|                    | Daños en soporte         | NO    |
| MANÓMETRO          | Golpeado o malogrado     | NO    |
|                    | Corrosión                | NO    |
|                    | Dial o carátula ilegible | NO    |
| MANGUERA           | Dañada                   | NO    |
|                    | Cuarteada o rota         | NO    |
| PQS                | Grumoso                  | NO    |
|                    | Compacto                 | NO    |
|                    | Descargado               | NO    |

| PARTE DEL EXTINTOR          | REVISIÓN                  | SI/NO |
|-----------------------------|---------------------------|-------|
| PISTOLA O VÁLVULA DE SALIDA | Palanca dañada            | NO    |
|                             | Boquilla obstruida        | NO    |
|                             | Rosca o hilos dañados     | NO    |
|                             | O-ring defectuoso         | NO    |
|                             | Retén de vástago          | NO    |
|                             | Vástago dañado            | NO    |
| CARTUCHO IMPULSOR           | Sello roscado dañado      | NO    |
|                             | Hilos de rosca dañadas    | NO    |
|                             | Asiento del sello dañado  | NO    |
| MECANISMO DE PERFORACIÓN    | Perforador dañado         | NO    |
|                             | Corrosión                 | NO    |
| CORNETA O TOBERA            | Deformada, dañada, rajada | NO    |
|                             | Salida obstruida          | NO    |
|                             | Daño en hilos de uniones  | NO    |

4 SERVICIOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, PINTURA, CAMBIO DE PARTES

5 CAMBIO DE COMPONENTES

CAMBIO DE VALVULA Y MANGUERA - DATOS DE PRUEBA

6 OBSERVACIONES

REGISTRO DE PRUEBA PARA VALIDACION DE PDF

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA  
 HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS



1 DATOS GENERALES

De la Empresa Contratante

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| EMPRESA     | Ciente Ejemplo 1 S.A. |
| INSTALACIÓN | Sede Central          |
| RESPONSABLE | Juan Pérez            |
| DIRECCIÓN   | Av. Principal 123     |
| CIUDAD      | Lima                  |

De la Empresa Ejecutora

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| PROYECTO | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO |
| EJECUTÓ  | Técnico 1                                   |
| REVISÓ   | JOSE LUIS SANTIAGO MAZA                     |
| FECHA    | MAR. 2026                                   |
| SERVICIO | MANTENIMIENTO #114                          |

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| CÓDIGO DE ID.    | EXT-PRUEBA-002      |
| UBICACIÓN        | AREA ADMINISTRATIVA |
| TIPO DE EXTINTOR | CO2                 |
| PRESIÓN          | 850 PSI             |
| CAPACIDAD        | 10 LB               |
| RATING           | 10B:C               |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MARCA              | BUCKEYE       |
| MODELO             | CO2-10LB      |
| N° DE SERIE        | SN-OISCI-0002 |
| AÑO FABRICACIÓN    | 2023          |
| FECHA P.H.         | JUL. 2025     |
| FECHA PRÓXIMA P.H. | 2030          |

3 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

ÚLTIMA INSPECCIÓN: 13/8/2026

| PARTE DEL EXTINTOR | REVISIÓN                 | SI/NO |
|--------------------|--------------------------|-------|
| CILINDRO           | Corrosión                | NO    |
|                    | Daños en superficie      | NO    |
|                    | Hilos de rosca dañadas   | NO    |
|                    | Soldadura                | NO    |
|                    | Pintura dañada           | NO    |
|                    | Daños en soporte         | NO    |
| MANÓMETRO          | Golpeado o malogrado     | NO    |
|                    | Corrosión                | NO    |
|                    | Dial o carátula ilegible | NO    |
| MANGUERA           | Dañada                   | SI    |
|                    | Cuariteada o rota        | SI    |
| PQS                | Grumoso                  | NO    |
|                    | Compacto                 | NO    |
|                    | Descargado               | NO    |

| PARTE DEL EXTINTOR          | REVISIÓN                  | SI/NO |
|-----------------------------|---------------------------|-------|
| PISTOLA O VÁLVULA DE SALIDA | Palanca dañada            | NO    |
|                             | Boquilla obstruida        | SI    |
|                             | Rosca o hilos dañados     | NO    |
|                             | O-ring defectuoso         | NO    |
|                             | Retén de vástago          | NO    |
|                             | Vástago dañado            | NO    |
| CARTUCHO IMPULSOR           | Sello roscado dañado      | NO    |
|                             | Hilos de rosca dañadas    | NO    |
|                             | Asiento del sello dañado  | NO    |
| MECANISMO DE PERFORACIÓN    | Perforador dañado         | NO    |
|                             | Corrosión                 | NO    |
| CORNETA O TOBERA            | Deformada, dañada, rajada | SI    |
|                             | Salida obstruida          | SI    |
|                             | Daño en hilos de uniones  | SI    |

4 SERVICIOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO, PINTURA

5 CAMBIO DE COMPONENTES

NINGUNO

6 OBSERVACIONES

SEGUNDO EXTINTOR DE PRUEBA PARA PAGINA 2