

# PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

**Certificado: SERVICIO-114****Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 1 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la inspección y mantenimiento de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE**

**EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

| N° | COD. | CAP. | TIPO | MARCA | MODELO | N° SERIE | AÑO FAB. | P.H. | PROX. MANTTO. |
|----|------|------|------|-------|--------|----------|----------|------|---------------|
| 1  | 12   | -    | -    | -     | -      | -        | -        | -    | -             |

Cumpliendo con los requerimientos de los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 1a. Ed." y la NFPA 10 Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.

Del mantenimiento realizado se concluye que los extintores contra incendios se encuentran en buen estado lo cual garantiza su operatividad y funcionamiento, teniendo una vigencia de un año contado a partir de la emisión del presente documento.

Realizado por:

Técnico de Sistemas  
Contra Incendios

  
-----  
José Luis Santiago Maza

# CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

**Certificado: SERVICIO-114****Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 0 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la prueba hidrostática de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

| N° | CÁP. | TIPO DE AGENTE | N° DE SERIE | CÓD. | PRESIÓN |        | ASPECTO |         | PRÓX. PRUEBA | RESULTADO |
|----|------|----------------|-------------|------|---------|--------|---------|---------|--------------|-----------|
|    |      |                |             |      | TRABAJO | PRUEBA | INTERNO | EXTERNO |              |           |


Sin extintores en esta sección.

La prueba hidrostática se ha realizado de acuerdo con los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 3a. Ed." y la NTP 833.030:2012: Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Rotulado. 3a. ed.

Cualquier evento o falla posterior por la mala manipulación, el mal uso o desuso, o uso distinto al que está destinado es de responsabilidad del cliente.

Realizado por:

Técnico de Sistemas  
Contra Incendios



-----  
José Luis Santiago Maza

## CERTIFICADO DE BAJA

**Certificado: SERVICIO-114****Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 0 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la evaluación técnica para la baja de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

| N° | CÓD. | CÁP. | TIPO | MARCA | MODELO | N° SERIE | FECHA<br>BAJA | ESTADO |
|----|------|------|------|-------|--------|----------|---------------|--------|
|----|------|------|------|-------|--------|----------|---------------|--------|

Sin extintores en esta sección.

La baja de los equipos se ha realizado conforme a la evaluación técnica de seguridad y trazabilidad, cumpliendo con los estándares aplicables para el retiro de extintores fuera de vida útil o en condición no operativa.

Concluida la evaluación, los equipos listados se consideran no aptos para operación y se recomienda su retiro definitivo de servicio.

Realizado por:

Técnico de Sistemas  
Contra Incendios

  
-----  
José Luis Santiago Maza