

PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

Certificado: SERVICIO-114**Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 1 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la inspección y mantenimiento de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE**

EJEMPLO 1 S.A., identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

N°	COD.	CAP.	TIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	AÑO FAB.	P.H.	PROX. MANTTO.
1	12	-	-	-	-	-	-	-	-

Cumpliendo con los requerimientos de los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 1a. Ed." y la NFPA 10 Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.

Del mantenimiento realizado se concluye que los extintores contra incendios se encuentran en buen estado lo cual garantiza su operatividad y funcionamiento, teniendo una vigencia de un año contado a partir de la emisión del presente documento.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Certificado: SERVICIO-114**Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 0 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la prueba hidrostática de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

N°	CÁP.	TIPO DE AGENTE	N° DE SERIE	CÓD.	PRESIÓN		ASPECTO		PRÓX. PRUEBA	RESULTADO
					TRABAJO	PRUEBA	INTERNO	EXTERNO		


Sin extintores en esta sección.

La prueba hidrostática se ha realizado de acuerdo con los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 3a. Ed." y la NTP 833.030:2012: Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Rotulado. 3a. ed.

Cualquier evento o falla posterior por la mala manipulación, el mal uso o desuso, o uso distinto al que está destinado es de responsabilidad del cliente.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza

CERTIFICADO DE BAJA

Certificado: SERVICIO-114

Fecha de Emisión:

Extintores correspondientes: 0 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la evaluación técnica para la baja de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.

N°	CÓD.	CÁP.	TIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	FECHA BAJA	ESTADO
----	------	------	------	-------	--------	----------	---------------	--------

Sin extintores en esta sección.

La baja de los equipos se ha realizado conforme a la evaluación técnica de seguridad y trazabilidad, cumpliendo con los estándares aplicables para el retiro de extintores fuera de vida útil o en condición no operativa.

Concluida la evaluación, los equipos listados se consideran no aptos para operación y se recomienda su retiro definitivo de servicio.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza