

DIVISION HONDA
MOTOCICLETASESQUEMA PARA UN ENVOLUPE DE TERCERAS
Motocicleta

Línea de producto

☒

Motocicleta

☐

Otro:

INFORMACIÓN DEL TALLER

4

Nombre: COMERCIAL ELECTROMUEBLES MOTOS
 NIT y/o Cédula: 800186618-1
 Dirección: CRR 12 N 14-110 ESQUINA
 Teléfono: 8886450
 Ciudad: TAME

INFORMACIÓN CONCESIONARIO

5

Concesionario: COMERCIAL ELECTROMUEBLES MOTOS
 Ciudad: 800186618-1
 Dirección: CRR 12 N 14-110 ESQUINA
 Teléfono: 8886450
 Sucursal: TAME

INFORMACIÓN CLIENTE

6

Cliente: VANESA CASTILLO
 NIT y/o Cédula: 1006454739
 Dirección: CALLE 13 N 31A-80
 Teléfono: 3107780069
 Ciudad: TAME

Código aduana: 7

Fecha de despacho: Día Mes Año

Número de motor: 18

Modelo del Modelo: 6

Código del Defecto: 11

95

Kilometraje: 12

2403

Fecha de venta: 11

Día 4 Mes 4 Año 2025

Fecha de daño: 9

6

2025

Fecha de reparación: 9

6

2025

Período

Código del

Incidente

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA POR PARTE DEL CLIENTE

16

¿Cuál es la falla? CLIENTE MANIFIESTA QUE LA FOTO PRESENTA UN SONIDO ANORMAL EN EL MOTOR

¿Dónde está la falla? EN EL CILINDRO

¿Con qué regularidad se presenta la falla? cuántas veces se ha presentado? permanente

¿Cuándo se presenta la falla? SIEMPRE

¿Cuál cree que es la causa de la falla? ALGO MALO EN EL MOTOR

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA POR PARTE DEL TÉCNICO DEL TALLER DE SERVICIO

17

¿Cuál es la falla? RUIDO ANORMAL, CASCAPEO AL ACELERAR LA FOTO

¿Dónde está la falla? EN LA CABEZA DE PIERZA

¿Con qué regularidad se presenta la falla? cuántas veces se ha presentado? EN TODO TIEMPO

¿Cuándo se presenta la falla? CONSTANTEMENTE

¿Cuál cree que es la causa de la falla? AL DESARMAR SE EVIDENCIAR SONERAS EN EL CILINDRO DONDE SE PRODUCE EL CASCAPEO PRODUCTO DEL DESGASTE PREMATURO QUE DA ORIGEN AL RUIDO ANORMAL Y EMISIÓN DE HUMO QUE SE PERCIBE

Observaciones:

18

PARTES REEMPLAZADAS EN LA REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES		21	REFERENCIA No.	CANT:	22	ENVÍA	23	FRT	24
1	CILINDRO CB190R/R190L KIT ORIG	18	01210-K1L-000	1	1			2,3	
2	ORING 9.6 X 2.6 CB190R ORIG	20	11393-KRE-001						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
25		Revisión No.	Otro	Acetate Utilizado	26	Número(s) factura(s) de cobro a Fanalca S.A:	27	TOTAL FRT	2,3
				AGH				N/H \$	\$ 15,730
X		2	3	4	5	6	7	TOTAL N/H \$	\$ 36,170

Nombre y firma del Técnico

28

CHRISTIAN CUEVAS

Nombre y firma Jefe de Taller / Jefe de Posventa

29

HECTOR GUANARE

Sello del Concesionario y Vio. Bo. Jefe de Contabilidad

30

USO EXCLUSIVO DE POSVENTA MOTOCICLETAS

Aprobado ☐ Rechazado ☐

Concepto Técnico de Fanalca S.A.: _____

Atendido por: _____

DIA MES AÑO

Fecha: