

Folio: 001-17

Sector: ICU

Unidades Foráneas (PKD)


A partir de Unidad: PX00006422

Pedido: 380676

Descripción:

Diferencia en cortes de molduras en las esquinas de los escalones.

Las molduras deben quedar tal como se muestra en la imagen de CORRECTO

INCORRECTO**CORRECTO**

POLOMEX

Aprobado Gerencia de Calidad

POLOMEX

Aprobado Coordinador de Producción

Elaboro: Sandra Hernández

Fecha: 5 - ENERO - 2017

[illegible]

FAC11 / REV7