

Fecha: 28/04/2017

Modelo: FORANEAS

Referencia: 10000269105


Nombre: Espejos retrovisores externos

Discrepancia: Espejos retrovisores desalineados provocando poca visibilidad

## ANTES



## DESPUÉS



Comentarios: Revisar que los espejos retrovisores externos estén colocados en forma paralela a lateral de la unidad, tomando como referencia que estén alineados con el sikaflex del contorno del vidrio parabrisas.

Realizó: Christian Santana



# Listado de Asistencia



Nombre del curso: Espejos retrovisores externos  
 Nombre del Instructor/Institución: Christian R. Christian  
 Fecha: 28/04/2017  
 Hora: 10:00AM  
 Observaciones: NO  
 Duración Horas: 1 hora.  
 No. de Asistentes:

No. Nomina	Nombre del participante	Puesto	Area/Departamento	Firma	Marque las Asistencias						
302878	Christian Antonio Santana	Ing. de Calidad	Calidad		LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIÉ	SAB	
302846	Alfonso Guevara Reyes	Inspector	calidad								
4394	Javier Alberto Ríos R	ensamblador	Producción	Javier Ríos							
300849	Dominick M. Moreno	Supervisor	448								