



INVERSORA MACROANDES C.A.

RIF: J-411614769

INFORME EJECUTIVO DE CULMINACIÓN DE OBRA

Proyecto de Refrescamiento, Renovación Integral y Modernización de Apartamento

UBICACIÓN:

Residencias La Estancia, Torre A, piso 2, apto 2-4, Av. Las Américas, Mérida, Edo. Mérida

CLIENTE:

Lisett Pernia

RESPONSABLE TÉCNICO:

Ing. Daniel A. Peña Ceballos (C.I. V-15.295.909)

FECHA DE FINALIZACIÓN:

03 de Agosto de 2026

1. Datos Generales del Proyecto

Proyecto	Refrescamiento y Remodelación Integral de Apartamento
Ubicación	Residencias La Estancia, Adyacencias de la Av. Las Américas, Mérida, Edo. Mérida
Cliente / Contratante	Srta. Lisett Pernia
Empresa Ejecutora	Inversora Macroandes C.A. (RIF: J-411614769) Calle Bolívar, Galpón 1, N° 89, Sector San Juan de Lagunillas, San Juan, Mérida
Director de Obra	Daniel A. Peña Ceballos (C.I. V-15.295.909)
Tiempo de Ejecución	04 Semanas (Culminado al 100%)

2. Memoria Descriptiva de los Trabajos Ejecutados

El presente proyecto tuvo como objetivo principal la renovación, optimización y ampliación visual de los espacios internos del apartamento ubicado en las Residencias La Estancia. Las intervenciones se enfocaron en maximizar la funcionalidad y el valor estético mediante la remoción de elementos obsoletos, restauración especializada de carpintería y la aplicación de acabados arquitectónicos de alta calidad.

Los trabajos se ejecutaron rigurosamente bajo tres frentes principales de trabajo:

- Frente de Desmontaje y Remoción:** Retiro sistemático de elementos sin función utilitaria ni estética, incluyendo láminas decorativas de PVC, ducha eléctrica obsoleta con su cableado en baño, muebles empotrados desactualizados, tanque de agua con su sistema, regletas y cableado en habitaciones.
- Frente de Carpintería y Mueblería:** Restauración integral y modernización de tono en muebles de cocina empotrada, mueble modular de la sala, closets de habitaciones y puertas generales del apartamento. El proceso abarcó lijado profundo, desmanchado, resanado/masillado de superficies, curado de madera, pintura, laqueado y sustitución total de herrajes (bisagras, rieles y llamadores modernos).
- Frente de Decoración, Iluminación y Acabados:** Revestimiento decorativo de la pared principal de la sala con piedra spacatto natural, aportando textura, relieve y elevado nivel estético. Incorporación de iluminación arquitectónica mediante cinta LED empotrada en riel canaleta para realzar el relieve de la piedra. Aplicación de pintura de caucho en paredes interiores previo tratamiento con fondo antialcalino, e instalación de vidrios templados de seguridad para las puertas de ducha en baño.

3. Relación Presupuestaria y Cierre de Partidas

A continuación se detalla la liquidación final del presupuesto ejecutado correspondiente a la totalidad de las partidas contratadas y validadas a la entrega de la obra:

N°	Descripción de la Partida / Trabajo	Unid.	Cant.	P.U. (\$)	Total (\$)
1	Remoción de láminas decorativas de PVC	M²	11.80	7.98	94.16
2	Remoción de ducha eléctrica y cableado en baño	PZA	1.00	12.65	12.65
3	Remoción de muebles empotrados	ML	4.30	11.87	51.04
4	Remoción de tanque de agua y su sistema	PZA	1.00	64.83	64.83
5	Remoción de regletas y cableado en habitación	ML	4.00	4.43	17.72
6	S.T.I. de pasadores en rieles de ventanas panorámicas	PZA	2.00	12.43	24.86
7	Rehabilitación de muebles de cocina remoción de pintura, lijado, curado de madera, pintura y sustitución de herrajes, rieles y llamadores.	S.G.	1.00	1,439.25	1,439.25
8	Revestimiento de paredes con Spacatto o piedra natural	M²	8.00	83.17	665.36
9	S.T.I. Ducha completa	PZA	2.00	96.68	193.36
10	Rehabilitación de mueble modular (lijado, resanado, pintura y herrajes)	S.G.	1.00	350.72	350.72
11	Vidrios templados para puertas de baños en área de ducha	M²	4.30	91.72	394.40
12	Rehabilitación de puertas (lijado, masillado y pintura)	M²	19.00	43.02	817.38
13	Rehabilitación de closets (lijado, masillado y pintura)	M²	29.00	43.02	1,247.58
14	Pintura de caucho interior en paredes con fondo antialcalino	M²	20.00	9.13	182.60
15	Suministro, transporte e instalación de cinta LED empotrada con canaleta	ML	19.00	11.13	211.47
MONTO TOTAL EJECUTADO:				\$5,767.38	

4. Conclusión de Obra y Conformidad

Los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente cumpliendo con los estándares de calidad, funcionalidad y diseño previstos en el proyecto inicial dentro del lapso estipulado de 04 semanas. Con la presente entrega formal, se procede a la verificación final y recepción conforme de los trabajos por parte del propietario.

***Habiendo recibido el 60% de anticipo por \$3.461 en fecha 29-06-26, quedando un saldo pendiente por pagar del 40% por \$2.306,38.**

Daniel A. Peña Ceballos
Inversora Macroandes C.A.
C.I. V-15.295.909

Lisett Pernia
Cliente
Residencias La Estancia

5. Registro Fotográfico (Antes y Después)

A continuación se disponen los marcos comparativos para la incorporación formal del registro visual de la obra (fotografías en alta resolución del estado inicial y del resultado final ejecutado):

- **Remoción de láminas decorativas de PVC**



- **Remoción de ducha eléctrica y cableado en baño**



- **Remoción de muebles empotrados**



- Remoción Tanque de agua y su Sistema

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Rehabilitación de muebles de cocina (remoción de pintura, lijado, curado de madera, pintura y sustitución de herrajes, rieles y llamadores.

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Revestimiento de paredes con Spacatto o piedra natural

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Rehabilitación de mueble modular (lijado, resanado, pintura y herrajes)

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Vidrios templados para puertas de baños en área de ducha

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Rehabilitación de puertas (lijado, masillado y pintura)

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)





- **Rehabilitación de closets (lijado, masillado y pintura)**

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Pintura de caucho interior en paredes con fondo antialcalino

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)



- Suministro, transporte e instalación de cinta LED empotrada con canaleta

ANTES (Estado Inicial)



DESPUÉS (Trabajo Culminado)

