

Bumper Test: PASS

Collisions: 0/1320

NAV PARAMETERS

obstacle size N: 2

search range R: 1.0

update rate dT: 0.1

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

20-05-08-160827

