

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 2
Veículo: VUCI 01
Data: 23/10/2025, 11:55:14
Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres. Falta INOP		
Cofre 1	Agulheta 45mm	1	0	0
Cofre 1	Dijuntor 25 45	2	0	0
Cofre 1	Mangueira 25mm	2	3	0
Cofre 1	Mangueira 45mm	5	0	0
Cofre 2	Agulheta 25	1	0	0
Cofre 2	Esguicho 25mm	3	0	0
Cofre 2	Extintor CO2	2	0	0