

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 3
Veículo: VUCI 01
Data: 23/10/2025, 16:07:16
Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	INOP
Cofre 1	Agulheta 45mm	1	0	0
Cofre 1	Dijuntor 25 45	2	0	0
Cofre 1	Mangueira 25mm	3	2	0
Cofre 1	Mangueira 45mm	5	0	0
Cofre 2	Agulheta 25	0	1	0
Cofre 2	Esguicho 25mm	3	0	0
Cofre 2	Extintor CO2	2	0	0

