

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 7
Veículo: VUCI 01
Data: 23/10/2025, 18:58:33
Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	INOP
Cofre 1	Agulheta 45mm	1	0	0
Cofre 1	Dijuntor 25 45	0	0	0
Cofre 1	Magueira 75mm	1	1	1
Cofre 1	Mangueira 25mm	4	1	0
Cofre 1	Mangueira 45mm	3	1	1
Cofre 2	Agulheta 25	1	0	0
Cofre 2	Dijuntor 25 45	2	1	0
Cofre 2	Esguicho 25mm	1	2	0
Cofre 2	Extintor CO2	1	1	0

