

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 31
Veículo: VUCI 01
Data: 12/11/2025, 11:42:14
Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	Manut.
Cofre 1	Agulheta 45mm	1	0	0
Cofre 1	Dijuntor 25 45	0	0	0
Cofre 1	Magueira 75mm	3	0	2
Cofre 1	Mangueira 25mm	5	0	0
Cofre 1	Mangueira 45mm	5	0	0
Cofre 2	Agulheta 25	1	0	0
Cofre 2	Dijuntor 25 45	3	0	0
Cofre 2	Esguicho 25mm	3	0	0
Cofre 2	Extintor CO2	2	0	0

