

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 9
Veículo: VFCI 04
Data: 25/10/2025, 10:39:09
Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	Manut.
Alçado	Ancinho de Corte	2	0	1
Alçado	Batedores	2	0	0
Alçado	Corpo Chupador 110 mm	2	2	0
Alçado	Enxadaão	1	0	1
Alçado	Escada de Gancho	1	0	1
Alçado	Extintor Dorsal	2	0	2
Alçado	Foição	1	0	0
Alçado	Guincho Pneu Suplente	1	0	0
Alçado	Jerrican Combustível Gasolina "Reserva	1	0	0
Alçado	Jerrican Moto Serra Combustível / Óleo "Stihl"	1	0	0
Alçado	Macleod	1	0	0
Alçado	Motoserra "Stihl MS290"	1	0	0
Alçado	Multiusos Florestal	2	0	0
Alçado	Pá Florestal	1	0	0
Alçado	Pé de Cabra	1	0	0
Alçado	Pneu Suplente	1	0	0
Alçado	Zagaia	1	0	0
Banco da guarnição	Caixa de Ferramentas	1	0	0
Banco da guarnição	Chave Marco de Água	1	0	0
Banco da guarnição	Chave Polivalente de Marco de Água	1	0	0
Banco da guarnição	Fire Shelter	5	0	0
Banco da guarnição	Fita de Balizamento	1	0	0
Banco da guarnição	Kit Reparações de Pneumáticos	1	0	0
Banco da guarnição	Malote Espia de Trabalho	1	0	0
Banco da guarnição	Roldana Desmultiplicador de Força	1	0	0
Banco da guarnição	Sinta de Roquete Estreita	1	0	0
Banco da guarnição	Tesoura Corta Rebites	1	0	0

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 9

Veículo: VFCI 04

Data: 25/10/2025, 10:39:09

Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	Manut.
Cabine	Aparelho Respiratório	4	0	0
Cabine	Comando do Guincho Frontal	1	0	0
Cabine	Frigorífico	1	0	0
Cabine	Garrafa de Ar Comprimido	4	0	0
Cabine	Garrafa de Ar Comprimido Pressurização	1	0	0
Cabine	Garrafa de Ar Comprimido Reserva	1	0	0
Cabine	Lanterna Individual	2	0	0
Cabine	Peça Facial	4	0	0
Cabine	Peça Facial Sistema de Pressurização	6	0	0
Cabine	Rádio Portáteis "Rob"	3	0	0
Cabine	Rádio Veicular "Rob"	1	0	0
Cabine	Rádio Veicular "Siresp"	1	0	0
Cofre 1	Adaptador SI Fêmea para Storz de 45 mm	1	0	0
Cofre 1	Adaptador SI Macho para Storz de 45 mm	1	0	0
Cofre 1	Agulheta 25 mm "Protek Style 2360"	3	0	0
Cofre 1	Agulheta 25 mm "Protek Style 365"	1	0	0
Cofre 1	Agulheta 45 mm "Protek Style 2366"	1	0	0
Cofre 1	Agulheta 45 mm "Protek Style 366"	1	0	0
Cofre 1	Agulheta 70 mm "Protek Style 2368"	1	0	0
Cofre 1	Disjuntor 45 mm / 25 mm	1	0	0
Cofre 1	Disjuntor 70 mm / 45 mm	1	0	0
Cofre 1	Extensão Elétrica com Enrolador	1	0	0
Cofre 1	Extintor de Pó Químico ABC 6Kg	1	0	0
Cofre 1	Hydroshield 45 mm	1	0	0
Cofre 1	Jerrican Adblue 10 Litros	1	0	0
Cofre 1	Lance de Mangueira 25 mm	10	0	0
Cofre 1	Malote Transporte Mangueiras	5	0	0

Checklist de Verificação de Veículo

ID: 9

Veículo: VFCI 04

Data: 25/10/2025, 10:39:09

Responsável: Alexandre Carvalho

Cofre	Equipamento	Pres.	Falta	Manut.
Cofre 1	Redução Storz de 45 mm para 25 mm	4	0	0
Cofre 1	Redução Storz de 70 mm para 45 mm	1	0	0
Cofre 2	Caixa de Ferramentas	1	0	0
Cofre 2	Motobomba Flutuante "Honda 5.5 QHV"	1	0	0
Frente Veiculo	Guincho Mecânico	1	0	0
Traseira Veiculo	Agulheta 25 mm "AWG"	1	0	0
Traseira Veiculo	Bomba Auxiliar do Veículo "Subaru 9.0 Ex27 Premium"	1	0	0
Traseira Veiculo	Carretel Fixo do Veículo	2	0	0
Traseira Veiculo	Carretel Fixo do Veículo Mangueira Rígida 25 mm	1	0	0
Traseira Veiculo	Chave Storz 25 mm	2	0	0
Traseira Veiculo	Lance de Mangueira 25 mm	4	0	0
Traseira Veiculo	Lance de Mangueira 25 mm "Carretel Fixo do Veículo"	16	0	0
Traseira Veiculo	Lance de Mangueira 70 mm	2	0	0

