Página 1 de 1



## **RELATÓRIO DO PROCESSO DE LAVAGEM**

		Máquina: LAVADORA LAC 100 – 1:	
Data Ciclo:	25/10/2020	Hora início Ciclo:	15:20:03
Nr. Processo:	0364	Hora fim Ciclo:	15:58:41
Erros:	0	Tempo total Ciclo:	00:28:16

1

Tempo: 10