

REPORTE DE INSPECCIONES LOCATIVAS

Generado el: 18/11/2025 16:24:09

Total de registros: 7

INSPECCIÓN LOCATIVA #1

ID: 1
Tipo Inspección: General
Fecha y Hora: 01/07/2025 08:00
Estado: Aprobada
Elemento Trabajo: Extintor
Área: Sin Área
Descripción: Todo en orden
Observaciones: Sin observaciones

Categoría: Ergonomía
Incidente: Derrame menor
Accidente: Caída
Riesgo: Caídas
Empleado: Sin empleado

INSPECCIÓN LOCATIVA #2

ID: 2
Tipo Inspección: Eléctrica
Fecha y Hora: 02/07/2025 09:30
Estado: Pendiente
Elemento Trabajo: Cable
Área: Sin Área
Descripción: Detectado cable suelto
Observaciones: Reparar cable

Categoría: Mecánica
Incidente: Fallo eléctrico
Accidente: Corte
Riesgo: Cortes
Empleado: Sin empleado

INSPECCIÓN LOCATIVA #3

ID: 3

Tipo Inspección: Almacén

Fecha y Hora: 03/07/2025 10:15

Estado: Pendiente

Elemento Trabajo: Estante

Área: Sin Área

Descripción: Estante requiere ajuste

Observaciones: Ajustar estante

Categoría: Eléctrica

Incidente: Susto por caída

Accidente: Golpe

Riesgo: Electrocución

Empleado: Sin empleado

INSPECCIÓN LOCATIVA #4

ID:	4	Categoría:	Química
Tipo Inspección:	Iluminación	Incidente:	Golpe leve
Fecha y Hora:	04/07/2025 11:00	Accidente:	Resbalón
Estado:	Pendiente	Riesgo:	Estrés
Elemento Trabajo:	Lámpara	Empleado:	Sin empleado
Área:	Sin Área		
Descripción:	Iluminación baja		
Observaciones:	Instalar lámpara		

INSPECCIÓN LOCATIVA #5

ID:	5	Categoría:	Psicosocial
Tipo Inspección:	Herramientas	Incidente:	Estrés laboral
Fecha y Hora:	05/07/2025 12:45	Accidente:	Lesión por postura
Estado:	Pendiente	Riesgo:	Postura
Elemento Trabajo:	Herramienta	Empleado:	Sin empleado
Área:	Sin Área		
Descripción:	Herramienta defectuosa		
Observaciones:	Reemplazar herramienta		

INSPECCIÓN LOCATIVA #7

ID:	7	Categoría:	Ergonomía
Tipo Inspección:	Prueba 1	Incidente:	Sin especificar
Fecha y Hora:	26/10/2025 22:25	Accidente:	Sin especificar
Estado:	En proceso	Riesgo:	Sin especificar
Elemento Trabajo:	ajgdghhdasj	Empleado:	Sin empleado

Área:Sin Área

Descripción:Probando 2

Observaciones:grhtfhntntf

INSPECCIÓN LOCATIVA #8

ID: 8

Tipo Inspección: Prueba 1

Fecha y Hora: 26/10/2025 22:41

Estado: En proceso

Elemento Trabajo: sfdgdgd

Área: Producción

Descripción: ligsajgja

Observaciones: dgrhrhxbc

Categoría: Mecánica

Incidente: Fallo eléctrico

Accidente: Sin especificar

Riesgo: Sin especificar

Empleado: Sin empleado