	AUTO.R	IA_NEPEBIPKA "VIN MAX"
ехнічні харакп	перистики транспортног	го засобу:
	VIN	TMBAL2NH*DB****73
	Державний номер	AX***IM
	Дата та час складення звіту	01.04.2021
	Марка	SKODA
	Модель	RAPID
	Рік випуску	2013
	Тип кузова	Седан
	Тип палива	Бензин
	Об'єм двигуна, см3	1596
	Тип коробки передач	Автоматична коробка передач
	Колір кузова	Червоний
	Тип привода	Передній
тандартна к	омплектація, замовні опц	ії на момент виробництва транспортного засобу:
	Параметри	Значення
	9WC	Мультимедійний роз'єм для підключення відео / DVD / ноутбука: Без мультимедійного обладнання в TC
	1E0	Адсорбер: Без адсорбера
	3B3	Додаткові кріплення для дитячих сидінь: Кріплення дитячого сидіння
	2WA	Додаткові шини (зимові шини): Без додаткових шин
	4UF	Подушка безпеки: Подушки безп. водія і пер. пас. з деактивацією поду. без пер. пас.
	8L5	Антени: Антена на даху і антена в склі (Diversity)
	7 AA	Охоронна система: Електронний іммобілайзер
	1C2	Температура початку замерзання: Захист від замерзання з темп. початку замерз. до -35 град. з, допуск до -40 град.
	3Н0	Ручка механізму розблокування спинки сидіння: Без розблокування спиног передніх сидінь
	TF3	Базовий двигун: 4-цил. дизель 1,6 л агрегат. 03L.1
	J1D	Батареї: AKБ 380 A (72 A * год)
	5C8	Заходи, що стосуються кузова: Додаткові кузовні заходи
	K8B	Тип кузова: Хетчбек
	9U0	Контроль зносу гальм. колодок: Без системи контролю зносу гальмівних колодок
	1ZC	Гальма передні - виконання: Передні дискові гальма (Geomet D)
	1KL	Гальма задні - виконання: Задні барабанні гальма
	1AC	Гальмівні системи: Антиблокувальна система (ABS)
	4L2	Безпечне салонне дзеркало заднього виду: Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду
	GR0	Герметик для шин: Без герметика для шин
	2JG	Бампер: Бампер в колір кузова
	5D1	Несуча частота радіоуправління: Несуча частота 433,92 - 434,42 МГц
	7QA	СD-програвач / DVD / SD-карта пам'яті: Без системи CD / DVD для навігаї
	6E3	Центральний підлокітник: Передній центральний підлокітник
	3C7	Ремені безпеки ззаду в зонах загального користування: триточкова автоматичний ремінь для центрального заднього сидіння
	QJ1	Пакет хромованих декоративних елементів: Пакет хромованих декоративни елементів
	8V1	Прикуриватель: Прикуриватель
	0Y3	Кліматичні зони: Зони з холодним кліматом
	0C0	CO2 варіанти: Standard
	B2D	Комплект деталей зі спеціальними конструктивними приписами для країни Комплект деталей для України відповідного виконання автомобіля, різні деталі
	6FF	Компоненти зі спеціальною поверхнею: Корпуси зовнішніх дзеркал і різні навісні деталі в колір кузова
	4LB	Органи управління (рульове колесо / кермова колонка): Елемент управлінн для магнітоли
	8T0	Круїз-контроль: Без круїз-контролю (GRA)
	4M4	Тримачі для ємностей з напоями: Підставка під в центр. консолі
	2A0	Оснащення для транспортування: Без комплектації для перевезення
	412	Замки дверей і заправного люка: Центральний замок з дистанційним

4YB	Скриньки для речей / бічному облицюванні ззаду: Речові ящики ззаду (двері або боковина)
4AM	Облицювання дверей і боковин: Облицювання дверей і боковин
6JE	Ручки дверей / декоративні планки: Ручки дверей хромовані (гладкі)
0A2	Двері: 4 двері
3N3	Кришки / речові відділення в багажному відсіку: З речовими ящиками в багажнику
QN0	Висувні ящики під передніми сидіннями: Без висувних ящиків під передніми сидіннями
UF0	Електричний інтерфейс для зовнішнього користування: Без електричного інтерфейсу
0GG	Відповідність екологічному класу: відповідність екологічному класу, Євро 4
8Z7	Охолодження двигуна: Для країн з холодним кліматом
NM0	Кожух двигуна: Без кожуха двигуна
D38	Специфікації двигунів: 4-циліндровий турбодизель 1,6 л / 77 кВт (4V) ТDI Common Rail базовий двигун: TF3 / TN1 / TJ1 / TI7
A8C	Варіанти комплектації: Комплектація Комфорт
0P0	Кінцева секція вихлопної труби: Конц. секція труби задн. глуш. (Standard)
6XD	Регулювання зовнішнього дзеркала: Зовнішнє дзеркал заднього виду з
	електричним регулюванням і обігрівом
2B1	Зниження рівня зовнішніх шумів: Додаткова ізоляція від зовнішніх шумів
1T0	Медична аптечка / знак аварійної зупинки: Без перев'язувального матеріалу, без знака аварійної зупинки
0TA	Килимки: Без килимків
2V5	Впуск припливного повітря салону (з фільтром сажі): Забір зовнішнього повітря з вугільним фільтром
6LG	Система вентиляції / дефлектори: Дефлектор стандартний
8WB	Протитуманні фари / додаткові фари: протитуманні фари
Q1A	Передні сидіння: Стандартні передні сидіння
0AS	Стабілізатор передній: Стабілізатор передній
1SB	Захист двигуна: Додатковий захист картера
1Z0	Заправка паливом: Перша заправка серійним паливом
0F9	Паливні системи: Паливна система дизеля з охолодженням
2LA	Обробка паливного бака: Паливний бак без спеціальної обробки матеріалу
6R1	Чохол важеля КП / облицювання важеля КП: Чохол важеля КП з позов. шкіри
6Q5	Рукоятка / кульова головка важеля КП: Рукоятка важеля перемикання передач Sport
C00	Доповнення до номерів дозволу на експлуатацію (ABE): Допуск ТЗ до експлуатації, перша реєстрація
8GU	Генератори: Генератор 140 А
4Z5	Речовий ящик: речовий ящик з кришкою і підсвічуванням
5N2	Mul'tymediynyy roz'yem dlya pidklyuchennya video / DVD / noutbuka: Bez mul'tymediynoho obladnannya v T·S
6PE	Adsorber: Bez adsorbera
8ЈМ	Фари головного світла: Здвоєні фари для правостороннього руху з вбудованими фарами дальнього світла
9C6	Автоматичне включення фар: Функція включення денного режиму освітлення
8X0	Система очищення фар: Без очищувача фар
8Q1	Коректор фар: коректор фар
3J1	Підголівники: Регульовані по висоті передні підголівники
7E6	Тепловий акумулятор / додатковий обігрівач: Електричний додатковий повітряний опалювач
9T1	Обігріваються жиклери склоомивача: обігріваються жиклери омивача вітрового скла
9AK	Обігрівач і кліматична установка: Climatronic з регулюванням витрати припливного повітря, без фреону
UG0	Асистент початку руху: Без асистента рушання на підйомі / асистента рушання на спуску
8Y1	Звукові сигнали: двухтоновий звуковий сигнал
1EY	Заводські таблички: Заводська спецтаблічка із зазначенням маси, але без дозволу на експлуатацію (інші країни)
0RA	Система блокування замка запалювання і стартера: Без системи блокування замка запалювання і стартера
2G5	Насадка для заправки неетилованим бензином / вид палива: Наливна горловина, модуль 1 без насадки
5TC	Вставки: Без декоративних вставок

ОЕЈ	Установка Спецкомплект деталей а / м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "MQ
OEJ	250" - деталі а / м -
U5A	Комбінація приладів: Панель приладів, індикація КМ / Ч
9GG	Плафон освітлення кабіни водія: 2 плафона освітлення з контактними вимикачами на дверях
3W6	Зниження рівня шуму: Додаткова шумоізоляція салону
8QD	Ключ для системи замикання: Ключ для системи замикання
5SJ	Ліве зовнішнє дзеркало: ліве зовнішнє дзеркало, сферичне
4SN	Косметичне дзеркало зліва: Без косметичного дзеркала
1PA	Комплект колісних болтів-секреток: Стандартні колісні болти
6SC	Облицювання багажного відділення: Підлогове покриття багажного відділення з иглопробивного нетканого матеріалу
4U4	Сітки для багажу / кишені на спинках сидіння (сидінь): Багажний кишеню на спинці сидіння
7P0	Опори поперекового відділу в спинках сидінь: Без опори поперекового. відділу в спинках сидінь
9НА	Індикація збою в роботі: Без доп. індикації помилки функції
0V1	Відмінності в процесі виробництва: Виробництво в Соломоново
0Z6	Специфічні ознаки марки / класу: Специфічні ознаки марки / класу -SKODA-
9Q1	Багатофункціональний дисплей / бортовий комп'ютер: Дисплей / бортовий комп'ютер
1RX	Напис: Напис в базовому виконанні
7Q0	Навігаційна система: Без пристрою навігації
9Y1	Покажчик зовнішньої температури: Покажчик зовнішньої температури
3ZB	Ремені безпеки на крайніх місцях заднього сидіння: Задн. зовн. трёхточ. ремінь безп. з етикеткою для ЄЕК
7YA	Керівництва по експлуатації: Бортова документація українською мовою
FB0	Забарвлення: Стандартна забарвлення
5K7	Консервація лакофарбового покриття / транспортувальна захист: Транспортувальний захисний чохол (мінімальна захист) з доп. Меропр. щодо захисту при транспортуванні
7X0	Паркувальний асистент: Без паркувального асистента
3CA	Перегородка: Без перегородки
VF0	Педальний вузол: педальний вузол. "Стандарт"
VL0	Система захисту пішоходів: Заходи щодо захисту пішоходів (стандартно)
7PC	Клас платформної групи: Клас 3 платформної групи
4P4	Платформний модуль, задня частина днища: Модульне підлогове покриття, ззаду, виконання 5
4B0	Бічні молдинги: Без захисних бічних накладок
6KJ	Решітка радіатора: Захисна решітка радіатора з хромованою накладкою
8DR	Головні пристрої: Головний пристрій
0N5	Задня підвіска: Задня вісь "Стандарт"
3GA	Настил підлоги багажного відсіку задній: Без статі вантаж. відсіку
3RC	Задні двері / задня підйомна двері / кришка багажного відсіку: Кришка багажника з віконним прорізом
3Q1	Задні підголівники: Задні підголівники
3NZ	Задні сидіння: Нерозділене подушка задн. багатомісні. сидіння з розділеної і відкидною спинкою
5J0	Задній спойлер: Без заднього спойлера
0BC	Стабілізатор задній: Стабілізатор задній
8M0	Система промивки / омивач заднього скла: Без склоочисника / омивача заднього скла
KK1	Хладагент: холодоагент R134a
1W2	Охолоджуваний відсік: Охолодження речового ящика
4QU	Системи пасивної безпеки попереду: Передні триточкові ремені безпеки з авт. котушками і преднатяжителями (електро.) і рег. по висоті
5RQ	Праве зовнішнє дзеркало: праве зовнішнє дзеркало, сферичне
4TB	Косметичне дзеркало справа: Праве косметичне дзеркало
3FA	Вставка на даху / складаний верх: Відсутній (суцільний дах)
3L1	Регулювання сидіння: Регулювання по висоті в ручному режимі, переднє ліве
	сидіння
9P0	сидіння Система контролю пристібання ременів безпеки: Без контролю ременів безпеки
9P0 N0B	Система контролю пристібання ременів безпеки: Без контролю ременів
	Система контролю пристібання ременів безпеки: Без контролю ременів безпеки Оббивка сидінь: оббивка сидінь з тканини
N0B	Система контролю пристібання ременів безпеки: Без контролю ременів безпеки

	0.10	
	G48	Амортизатори підвіски передні: Передні амортизатори
	1JB	Амортизатори підвіски задні: Задні амортизатори, виконання для поганих доріг
	4X0	Бічна подушка безпеки: Без бічної подушки безпеки
	4KC	Бічні і задні скла: Скління з використанням бічних і задніх стекол зниженої теплопровідності
	9JC	Виконання для курців / некурящих: Виконання для курця
	1G2	Запасне колесо / ремкомплект для шин: Повнорозмірне запасне колесо,
İ	102	сталевий диск
	8RE	Установка динаміків: 4 пасивних динаміків
	E0A	Продовження гарантії: Без продовження гарантії
	0SN	Комбіновані блоки задніх ліхтарів: Комбіновані задні ліхтарі, стандартне
	7L3	виконання Телефон / Telematik: Без підготовки / комплекту для установки вбудованого
	-	телефону
	1N2	Гумові шнури типу "павук" для кріплення багажу / сітка / кишеню: Сітка багажного відсіку
	2C5	Система контролю тиску в шинах: Без системи контролю тиску в шинах
	LOL	Постачальники шин: Шини без визначення марки виробника
	2ZA	Шини: 185/60 R15 H
	EA0	Комплект бортового інструменту та домкрат: Інструменти і домкрат посиленого типу
	8SA	Тягово-зчіпний пристрій: Без тягово-зчіпного пристрою
	9W0	Специфікації КП: 5-ступінчаста МКП
	6M3	Речове відділення: Відсік / утримувач для очок
	7K0	Система відсіків: Без системи відсіків / ящиків
	V0A	Прийом ТВ-сигналу / цифрового сигналу: Без ТВ-приймача / цифрового радіоприйому
	H8D	Схвалення типу ТС по внутрішньому регламенту країн / країни з особливими вимогами: Особливі вимоги України
	186	Спецкомплект для а / м різних класів: Спецкомплект для даного класу а / м -605-
	1D0	Специфікації а / м: Чи не спец. а / м, стандартне виконання
	G0C	Виконання автомобіля: А / м в серійній комплектації
	7N2	Покажчик рівня омиваючої рідини: Без індикатора рівня рідини в бачку омивача
	QE0	Категорія навантаження на передню вісь: Діапазон тиску пружини 42 - тільки вбудоване управління без прогнозу потреб
	QV0	Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб
	BM2	Колісні ковпаки: Колісні ковпаки
	0CA	Колеса: Сталеві диски 6J x 15 ET 38
	F0A	Стеклопод'емник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання
	AZ0	Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло
	8W0	Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості)
	L42	Категорія навантаження на передню вісь: Діапазон тиску пружини 42 - тільки
		вбудоване управління без прогнозу потреб
	OYC	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване
		вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб
	1NJ	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки
		вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'емник: Електросклопідйомники з функцією комфортного
	1NJ C6E 4R3	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J x 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання
	1NJ C6E 4R3	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J x 15 ET 38 Стеклопод'емник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло
	1NJ C6E 4R3	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J x 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання
Перевірка пробі	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 гу (останній заїзд до офіційн	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'емник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості)
Перевірка пробі	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 гу (останній заїзд до офіційн Дата заїзду	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'емник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км)
Перевірка пробі	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 гу (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750
Перевірка пробі	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 гу (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019 08.08.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) Ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750 28 875
Перевірка пробі	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 2y (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019 08.08.2019 25.05.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750 28 875
Факт скручування	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 гу (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019 08.08.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) Ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750 28 875
	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 2y (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019 08.08.2019 25.05.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750 28 875
Факт скручування	1NJ C6E 4R3 4GF 8N4 2y (останній заїзд до офіційн Дата заїзду 09.09.2019 08.08.2019 25.05.2019 14.05.2019	вбудоване управління без прогнозу потреб Категорія навантаження на задню вісь: Вагова категорія 3 тільки вбудоване управління без прогнозу потреб Колісні ковпаки: Колісні ковпаки Колеса: Сталеві диски 6J х 15 ЕТ 38 Стеклопод'ємник: Електросклопідйомники з функцією комфортного закривання Вітрове скло: Теплозащитное вітрове скло Перерву. режим склоочисників / датчик дощу і освітленості: Склоочисник з переривчастим режимом роботи з потенціометром (4 швидкості) ного дилеро; історія пробігу, при ноявності) Показання одометру (в км) 30 750 28 875 28 750 27 500

Перевірко ТЗ на	о фокт АТП на теоиторії У	країни, Європи, США, Канади, Південної Кореї	
перевірка то п	дані про ДТП	Кількість ДТП	
	анспортних пригод за участю	1	
транспортного засобу(що наявні в базі ГСЦ МВС)		
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю		1	
транспортного засобу на території Європи Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю		0	
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Канади			
Кількість дорожньо-тр	анспортних пригод за участю	0	
транспортного засобу и	* *		
Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю транспортного засобу на території Південної Кореї		0	
Рік ДТП	Місце (країна) ДТП	Тип пошкоджень (при наявності)	
2017	Україна	пошкодження передньої та задньої частин кузова, спрацьовані подушки безпеки водія, переднього пасажира, бокові подушки, пошкодження лобового скла та даху ТЗ	
2015 Франція		пошкодження передньої частини кузова, правої передньої фари, капоту	
	<u> </u>	Свропи, США, Канади, Південної Кореї	
Дата аукціону	Назва аукціону	Посилання на фото пошкоджень при продажі з аукціону	
30.05.2020	Copart B CIIIA	https://cs.copart.com/v1/AUTH_svc.pdoc00001/PIX373/5f2e29a0-d28d-42b3- 91a7-a93e14a625ca.JPG	
Перевірка наяв	вності страхового поліса на	а території України по базі МТСБУ	
Дата перевірки	Номер страхового поліса	Вид страхової	
01.04.2021	№ 119514036	ПрАТ "СК "ВАН КЛІК"	
Перевірка ТЗ н Південної Коре		адків на території України, Європи, США, Канади,	
Дата події	Місце (країна) ДТП	Опис події	
14.06.2018	Україна	фарбування лівої передньої двері	
18.03.2015	Франція	заміна бамперу, капоту, правої передньої фари	
Перевірка істо	рії реєстрації ТЗ на терит	орії України по базі МВС України	
Дата події	Державний номер	Запис реєстрації/перереєстрації	
31.01.2019	-	імпортовано ТЗ в Україну	
13.12.2019	AX78**HX	реєстрація ТЗ привезенного з-за кордону по посвідченню митниці	
09.01.2020	AX25**BP	перересстрація номерного знаку	
15.06.2020	AX25**BP	перереєстрація ТЗ на нового власника по договору купівлі-продажу	
	зафіксовано власників	2	
Перевірка істо		орії Європи, США, Канади, Південної Кореї	
	Дата події	Запис ресстрації/перересстрації	
	14.09.2009	первинна реєстрація ТЗ на території США	
	17.03.2012	перереєстрація ТЗ на нового власника на території США	
	120.05.2017		
	20.05.2017	перереєстрація ТЗ на нового власника на території Німеччини	
lomo ois assus	зафіксовано власників	3	
• •	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	з ування ТЗ:	
• •	зафіксовано власників	з Увоння ТЗ: Заміна паливного фільтра	
• •	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	3 /ВОННЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика	
• •	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	3 //ВОННЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу	
• •	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	3 //BOHHЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила	
	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	3 //ВОННЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу	
28.03.2021	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову	3 //BOHHЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила	
28.03.2021	зафіксовано власників пів та сервісного обслугову Проведено:	3 //ВОННЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини	
28.03.2021	зафіксовано власників пів та сервісного обслугову Проведено:	3 //ВОННЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари	
28.03.2021	зафіксовано власників пів та сервісного обслугову Проведено:	3 //BOHHЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок	
28.03.2021	зафіксовано власників пів та сервісного обслугову Проведено:	3 //BOHHЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила	
28.03.2021	зафіксовано власників пів та сервісного обслугову Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла	
28.03.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	3 //BOHHЯ ТЗ: Заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла	
28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт	
Iсторія ремонг 28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт Діагностика ТЗ	
28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт Діагностика ТЗ Заміна датчику світла	
28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт Діагностика ТЗ	
28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників пів то сервісного обслугову Проведено: Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт Діагностика ТЗ Заміна датчику світла Регулювання датчику світла	
28.03.2021 10.01.2021 04.01.2021	зафіксовано власників тів то сервісного обслугову Проведено: Проведено:	заміна паливного фільтра Комп'ютерна діагностика Облицювання заднього бамперу Заміна мастила Перевірка ходової частини Заміна передньої правої фари Заміна гальмівних колодок Заміна мастила Заміна лобового скла Перевірка ходової частини Проведення кузовних робіт Діагностика ТЗ Заміна датчику світла	

		Заміна махо	вика
18.08.2015	Проведено:	Предпродаж	на підготовка
	яжень, обмежень на територ наступними базами:	ії Європі	и, зокрема, на території України, що
	Реєстр заставного рухомого майна; Реєстр обтяжень рухомого майна; Українське бюро кредитних історій; КАСКО; ОСАГО; Державний реєстр майнових прав на нерухоме майно; МВС України (https://wanted.mvs.gov.ua/searchtransport/); митна база України; Поліцейська база викрадених автомобілів у Франції; Поліцейська база викрадених автомобілів в Німеччині; Поліцейська база викрадених автомобілів в Угорщині; Поліцейська база викрадених автомобілів в Італії; Поліцейська база викрадених автомобілів в Литві; Поліцейська база викрадених автомобілів в Польщі; Поліцейська база викрадених автомобілів в Польщі; Поліцейська база викрадених автомобілів в Чехії; Реєстр МВС України; Державна автомобільна інспекція Російської Федерації; База викрадених автомобілів в Норвегії; База викрадених автомобілів в Румунії; База викрадених автомобілів в Словенії; База викрадених автомобілів в Швеції;		
	Арешт ТЗ:	Так 🗆	Hi
	Дані про оренду Т3: Дані про заставу Т3:	Так 🗆	Hi Hi
	Дані про заставу 13. Дані про наявність ТЗ в кредиті:	Так 🗆	Hi
	Дані про наявність ТЗ в розшуку	Так 🗆	Hi
	Інші обмеження на реєстрацію ТЗ:	Так 🗆	Hi
* "Даний звіт носить	інформаційний характер і не ϵ офіційним до		