BAP/0225/XI/2025

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 17 / 11 / 2025

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01066	**Jenis Muatan**	-
Nama Supir	Suhartono	**Lokasi Muat**	-
Mobil	BE 9451 CD / BE 8473 AMC - L8	**Lokasi Bongkar**	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	15-11-2025	**Jenis Kasus**	Mobil Rusak
Lokasi Kejadian	Bengkel Win	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Klaim Rp 50.000 (Kepala Aki Patah, Perlu Di Cor)

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Kepala aki patah dan perlu di cor. (tgl 15-11-2025) Mobil kosongan. Harga cor kepala aki Rp. 50.000 Pot Suy Lqs

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 50.000 Pot Suy Lqs	
Cash	Rp.	
Transfer	Rp.	Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : .....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yulianto	Nama: Suhartono	Nama: .....

Mengetahui,

.....