Print BAP

BAP/0566/III/2026

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO SEJAHTERA HARAPAN

Bandar Lampung, 16 / 03 / 2026

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.00117	**Jenis Muatan**	-
Nama Supir	Agus Saripudin	**Lokasi Muat**	-
Mobil	BE 8026 ACU - T10	**Lokasi Bongkar**	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	11-03-2026	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	-	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Ban Depan Sompal Uk 7mm

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Ban depan Pakaian Sompol kondisi masih baik Uk 7 MM Merk BS 1000 - 20

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim : Rp 754. 687

Potong Tagihan	Rp. -
Cash	Rp. -
Transfer	Rp. - Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : Pot Sdy bertahap

Petugas BAP

Nama: Samuel S

Supir

Nama: Agus Saripudin

Finance

Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....

Manager Operasional

Terima kasih atas perhatian Anda. Form ini disusun untuk keperluan BAP.