BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bandar Lampung, 02 01 2026

BAP/0337/XII/2025

Keberangkatan: Lampung

Jenis Muatan	-
Lokasi Muat	-
Lokasi Bongkar	-

Informasi Muatan

NIS	002.00937
Nama Supir	David Syaputra
Mobil	BE 9928 CT / BE 8826 AMD - SB8

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	27-12-2025	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Bekasi	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Kunci Kontak Patah Saat Di Bekasi, Klaim Rp 200.000

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Muatan rpl api Bur dumai Mobil rsk / patah kunci kontak. Spr diclaim Rp. 200.000 pot Sup 80 % bertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 200.000 Pot Sup 80 % bertahap.
Cash	Rp.
Transfer	Rp.

Nomor Rekening : .... A.n : ....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : ....

Petugas BAP
Nama: Yulianto

Supir
Nama: DAVID

Finance
Nama: WVN

Mengetahui,
Nama: ....
Manager Operasional