SKARSINDO
SEJAHTERA HARAPAN

BAP/0302/XII/2025

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bandar Lampung, 15 / 12 / 2025

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01060	**Jenis Muatan**	-
Nama Supir	Engga Winando	**Lokasi Muat**	-
Mobil	BE 9758 CL / BE 8290 AU - L8	**Lokasi Bongkar**	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	06-12-2025	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	-	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Terpal Parasut Rsk Parah Disrempet Mbl Dum Truck, Pemakaian 1 Thn 7 Bln (Klaim Rp 525.937)

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, terpal parasut rsk. parah disrempet mobil Dum truck Ketika habis keluar dari [illegible] hbs chec phisik pemakaian ~~sekitar~~ 1 TH 7 Bulan.
Harga terpal parasut Rp. 42.500 / Meter. ukuran terpal Panjang 9 Meter, lebar 5,50 cm. TOTAL 49,50 cm x Rp. 42.500 = Rp. 2.103.750.
dikurangi pemakaian 50% Rp. 1.051.875 dibagi dua dng Spr Rp. 525.937.
Jadi Claim Spr Pot Suy sertahap

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 525.937 Pot Suy Sertahap	
Cash	Rp.	
Transfer	Rp.	Nomor Rekening :........................A.n :........................

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : ....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yulianto	Nama: Engga winando.	Nama:........

Mengetahui,