BAP/0502/II/2026

SKARSINDO
SEJAHTERA HARAPAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bandar Lampung, 10 / 03 / 2026

Informasi Muatan

Keberangkatan: Lampung

NIS	002.01043	**Jenis Muatan**	-
Nama Supir	M Halimi	**Lokasi Muat**	-
Mobil	BE 8930 AUC / BE 8965 YO - LB8	**Lokasi Bongkar**	-

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	19-02-2026	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Bengkel Wln	**Estimasi Klaim**	Rp.1.000.000 - Rp.9.999.999

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : Ban Belakang Retak Heal, Bs 1000 -R20 M840 12 Mm (Klaim Rp 1.732.500)

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Muatan sagu BKO nganjuk (terusin
Spr Dwi sugiarto (Akar). Ban Blakang retak heal didaerah sidoharjo
Merk Ban BS 1000-R20 (Kondisi 12MM) Spr diclaim Rp. 1.732.500
Spr diberi kebijaksanaan diclaim Rp 1.000.000 karena info Spr
serah terima kondisi ban heal sudah ngangkat disetujui Kepala Pool
P. Priono

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim :

Potong Tagihan	Rp. 1.000.000 Pot Sus bertahap.
Cash	Rp.
Transfer	Rp. Nomor Rekening :............................A.n :..............................

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : ....

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Yulianto	Nama: Halimi.	Nama:..........

Mengetahui,

Nama:............
Manager Operasional