BERITA ACARA PEMERIKSAAN

SKARSINDO
SEJAHTERA HARAPAN

BAP/0506/II/2026

Bandar Lampung, 23 / 02 / 2026

Keberangkatan: Utara

Informasi Muatan

NIS	002.00296	**Jenis Muatan**	Tissue
Nama Supir	Sabar Asnan	**Lokasi Muat**	Merlung
Mobil	BE 9109 BU - T10	**Lokasi Bongkar**	Sukoharjo

Identitas Kejadian

Tanggal Kejadian	20-02-2026	**Jenis Kasus**	Inventaris Mobil Hilang/Rusak
Lokasi Kejadian	Merlung	**Estimasi Klaim**	Rp.0 - Rp.1.000.000

Kronologi Singkat / Kondisi Barang : 200.000 Claim Selisih Jasa Perbaikan Pergantian Begol Per Di Merlung

Penyelesaian Kasus

Kronologi Detail Kejadian :

Dengan ini saya menerangkan sehubungan dengan, Pada saat Muatan Tissue Merlung Tujuan bongkar Sukoharjo. Dalam Perjalanan di daerah Merlung Mobil Patah begol Per dan Harus di Storing Menggunakan Jasa Bengkel Luar.
Total biaya Storing & Harga Part begol Rp 200.000
& biaya Jasa Pengerjaan Rp600.000 +
Rp800.000
Supir dikenakan Klaim Selisih Jasa Perbaikan Sebesar- Rp 200.000

Saya bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini. Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Realisasi Klaim : Rp 200.000

Potong Tagihan	Rp. -	
Cash	Rp. -	
Transfer	Rp. -	Nomor Rekening :.....A.n :.....

Posisi Barang : ☐ Supir ☐ Pool YOS ☐ Tempat Bongkar

Catatan : Per Sij Sertahap

Petugas BAP	Supir	Finance
Nama: Samsul	Nama: Sabar A	Nama:.....

Mengetahui,

Nama:.....
Manager Operasional

Terima kasih atas perhatian Anda. Form ini disusun untuk keperluan BAP.