Shelly

Stand: 10.11.2026, 00:37:20 | 105 Geräte

#	Status	Internet	Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware	Signal	Temp	Bluetooth	Batt.	Zuletzt	Fotos	Bemerkung
1	Online	Gesperrt	AKZ_Dimmer	Shelly Dimmer 2	Ankleidezimmer			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-58 dBm	46.5°C	–	–	vor 69 Sekunden		Ankleidezimmer in Dose des Tasters
2	Online	Gesperrt	Aussenwanddimmer	Shelly Dimmer Gen4	Aussen			Shelly	20261026-122215/2.0.3-g4601943	-72 dBm	23.9°C	on	–	vor 67 Sekunden		
3	Online	Gesperrt	BadDecke	Shelly Dimmer 2	Badezimmer			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-58 dBm	50.4°C	–	–	vor 69 Sekunden		
4	Online	Gesperrt	BadKleinesLicht	Shelly 1PM Mini Gen3	Badezimmer			Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-65 dBm	47.3°C	off	–	vor 20 Sekunden		
5	Online	Gesperrt	BadLED	Shelly RGBW2	Badezimmer			Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	–	–	–	vor 2 Minuten		
6	Online	–	Dusche	Shelly RGBW2	Badezimmer		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
7	Online	–	Regal	Shelly RGBW2	Badezimmer		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
8	Online	–	SpiegelKalt	Shelly RGBW2	Badezimmer		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
9	Online	–	SpiegelWarm	Shelly RGBW2	Badezimmer		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
10	Online	Gesperrt	Buero	Shelly Dimmer 2	Büro			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-56 dBm	46.2°C	–	–	vor 69 Sekunden		
11	Online	Gesperrt	AussenBeetEinfahrt	Shelly 2.5	Einfahrt			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-75 dBm	59.0°C	–	–	vor 38 Sekunden		
12	Online	–	Aussenleitung1_2	Shelly 2.5	Einfahrt		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
13	Online	–	SteckdoseBeetEinfahrt	Shelly 2.5	Einfahrt		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
14	Online	Gesperrt	AussenGarage	Shelly 2.5	Einfahrt			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-62 dBm	52.8°C	–	–	vor 25 Sekunden		
15	Online	–	AussenGarage Channel 2	Shelly 2.5	Einfahrt		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
16	Online	–	AußenlichtGarage	Shelly 2.5	Einfahrt		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
17	Online	Gesperrt	BlumenbeetEinfahrt	Shelly Dimmer 2	Einfahrt			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-63 dBm	44.7°C	–	–	vor 25 Sekunden		
18	Online	Gesperrt	SchukoWallbox	Shelly 1PM	Einfahrt			Shelly	20230913-113709/v1.14.0-gcb84623	-78 dBm	32.4°C	–	–	vor 29 Sekunden		Ein Shelly in der Wallbox mit dem Die Schuko Dose geschaltet wird, funktioniert nur, wenn die Wallbox an ist.
19	Online	Gesperrt	Briefkasten	Shelly RGBW2	Eingang			Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-93 dBm	–	–	–	vor 55 Sekunden		
20	Online	–	Briefkasten Channel 1	Shelly RGBW2	Eingang		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
21	Online	–	Briefkasten Channel 2	Shelly RGBW2	Eingang		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
22	Online	–	Briefkastenbeleuchtung	Shelly RGBW2	Eingang		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 53 Sekunden		
23	Online	–	Klingelknopf	Shelly RGBW2	Eingang		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 53 Sekunden		
24	Online	Gesperrt	Eingang	Shelly Dimmer 2	Eingang			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-63 dBm	45.7°C	–	–	vor 14 Sekunden		
25	Online	Gesperrt	FlurWandOben	Shelly Dimmer 2	Flur oben			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-54 dBm	47.6°C	–	–	vor 69 Sekunden		
26	Online	Gesperrt	Speicher Licht	Shelly 1PM Mini Gen3	Flur oben			Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-71 dBm	52.1°C	on	–	vor 69 Sekunden		Speicher Licht hinter dem Radar Sensor, wirk als treppenhauslich mit 600s bis zum ausschalten
27	Online	Gesperrt	TreppeOben	Shelly Dimmer 2	Flur oben			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-76 dBm	46.8°C	–	–	vor 45 Sekunden		
28	Online	Gesperrt	GaderobeWand	Shelly Dimmer 2	Flur unten			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-57 dBm	47.9°C	–	–	vor 69 Sekunden		
29	Online	Gesperrt	Treppenabsatz	Shelly Plus 1	Flur unten			Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-68 dBm	46.8°C	on	–	vor 65 Sekunden		
30	Online	Gesperrt	Treppenschrank	Shelly RGBW2	Flur unten			Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-65 dBm	–	–	–	vor 2 Minuten		
31	Online	–	GarderobeKalt	Shelly RGBW2	Flur unten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
32	Online	–	GarderobeWarm	Shelly RGBW2	Flur unten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 13 Sekunden		
33	Online	–	Schranknische	Shelly RGBW2	Flur unten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 13 Sekunden		
34	Online	–	Treppenschrank Channel 1	Shelly RGBW2	Flur unten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		

Shelly

Stand: 10.11.2026, 00:37:20 | 105 Geräte

#	Status	Internet	Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware	Signal	Temp	Bluetooth	Batt.	Zuletzt	Fotos	Bemerkung
35	Online	Erlaubt	AussenGartenpumpe	Shelly Pro 4PM	Garage			Shelly	20261026-151308/2.1.1-g07e9ad2	-66 dBm	–	off	–	vor 5 Minuten		
36	Online	–	LichtShuppen	Shelly Pro 4PM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
37	Online	–	NotausPumpe	Shelly Pro 4PM	Garage		–	Shelly	–	–	39.0°C	–	–	vor 66 Sekunden		
38	Online	–	Pumpe	Shelly Pro 4PM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
39	Online	–	WallboxOnOff	Shelly Pro 4PM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
40	Online	Gesperrt	Flur Beleuchtung	Shelly Pro Dimmer 2PM	Garage			Shelly	20261026-122233/2.0.3-g4601943	-68 dBm	–	off	–	vor 19 Minuten		
41	Online	–	Flur oben	Shelly Pro Dimmer 2PM	Flur oben		–	Shelly	–	–	31.1°C	–	–	vor 67 Sekunden		
42	Online	–	Flur unten	Shelly Pro Dimmer 2PM	Flur unten		–	Shelly	–	–	36.1°C	–	–	vor 3 Minuten		
43	Online	Gesperrt	GarageLicht	Shelly Plus 1PM	Garage			Shelly	20261026-143025/1.7.6-g01e9e18	-68 dBm	41.3°C	on	–	vor 68 Sekunden		
44	Online	Gesperrt	Herd	Shelly 3EM	Garage			Shelly	20230913-114244/v1.14.0-gcb84623	-65 dBm	–	–	–	vor 68 Sekunden		
45	Online	–	L1	Shelly 3EM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
46	Online	–	L2	Shelly 3EM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
47	Online	–	L3	Shelly 3EM	Garage		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 19 Sekunden		
48	Online	Gesperrt	Truhe	Shelly Plug S	Garage			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-51 dBm	33.4°C	–	–	vor 16 Sekunden		
49	Online	Gesperrt	AussenwandNord	Shelly 2.5	Garten			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-44 dBm	53.7°C	–	–	vor 42 Sekunden		
50	Online	–	LEDNord	Shelly 2.5	Garten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
51	Online	–	TuereNord	Shelly 2.5	Garten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
52	Online	Gesperrt	Gartenbeleuchtung	Shelly Dimmer 2	Garten			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	47.6°C	–	–	vor 68 Sekunden		
53	Online	Gesperrt	GartenSteckdosen	Shelly 2.5	Garten			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-70 dBm	58.5°C	–	–	vor 38 Sekunden		
54	Online	–	Hecke	Shelly 2.5	Garten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
55	Online	–	PoolStern	Shelly 2.5	Garten		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
56	Online	Gesperrt	Wohnzimmer Aussenlicht	Shelly Dimmer 2	Garten			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-50 dBm	44.4°C	–	–	vor 47 Sekunden		
57	Online	Gesperrt	GaestebadDecke	Shelly 1PM	Gästebad			Shelly	20230913-113709/v1.14.0-gcb84623	-71 dBm	41.9°C	–	–	vor 41 Sekunden		
58	Online	Gesperrt	Gaestespiegel	Shelly RGBW2	Gästebad			Shelly	20230913-131259/v1.14.0-gcb84623	-61 dBm	–	–	–	vor 69 Sekunden		
59	Online	–	Gaestespiegel Channel 2	Shelly RGBW2	Gästebad		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
60	Online	–	Gaestespiegel Channel 3	Shelly RGBW2	Gästebad		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
61	Online	–	Gaestespiegel Channel 4	Shelly RGBW2	Gästebad		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
62	Online	–	SpiegelbeleuchtungWW	Shelly RGBW2	Gästebad		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
63	Online	Gesperrt	HWR Licht	Shelly Dimmer 2	HWR			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-60 dBm	46.3°C	–	–	vor 15 Sekunden		
64	Online	Gesperrt	IlkaEmpore	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-60 dBm	44.2°C	–	–	vor 69 Sekunden		
65	Online	Gesperrt	IlkaGrossesLicht	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-56 dBm	48.3°C	–	–	vor 69 Sekunden		
66	Online	Gesperrt	IlkaLED	Shelly 2.5	Kinderzimmer			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-52 dBm	55.6°C	–	–	vor 46 Sekunden		
67	Online	–	IlkaLED	Shelly 2.5	Kinderzimmer		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
68	Online	–	IlkaLED Channel 2	Shelly 2.5	–		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
69	Online	Gesperrt	IlkaTasterDC	Shelly Plus I4DC	Kinderzimmer			Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-62 dBm	–	on	–	vor 2 Minuten		

Shelly

Stand: 10.11.2026, 00:37:20 | 105 Geräte

#	Status	Internet	Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware	Signal	Temp	Bluetooth	Batt.	Zuletzt	Fotos	Bemerkung
70	Online	Gesperrt	IlkaTasterTuerePlusI4	Shelly Plus I4	Kinderzimmer			Shelly	20261026-143003/1.7.6-g01e9e18	-57 dBm	–	on	–	vor 12 Minuten		
71	Online	Gesperrt	IlkaUnterseite	Shelly Dimmer 2	Kinderzimmer			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-51 dBm	41.7°C	–	–	vor 69 Sekunden		Spots auf der Unterseite der Empore, Shelly in der Zwischendecke, gesteuert über Shelly Taster Sensoren
72	Online	Gesperrt	EsszimmerDecke	Shelly Dimmer 2	Küche			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	50.8°C	–	–	vor 69 Sekunden		
73	Online	Gesperrt	Kochfeld	Shelly Dimmer 2	Küche			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-65 dBm	42.6°C	–	–	vor 42 Sekunden		
74	Online	Gesperrt	Quooker	Shelly Plug S	Küche			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-58 dBm	37.3°C	–	–	vor 27 Sekunden		
75	Online	Gesperrt	SchrankbeleuchtungKüche	Shelly Dimmer 2	Küche			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-65 dBm	42.9°C	–	–	vor 68 Sekunden		
76	Online	Gesperrt	Spuele	Shelly Dimmer 2	Küche			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-67 dBm	40.3°C	–	–	vor 15 Sekunden		
77	Online	Gesperrt	Spuelmaschine	Shelly Plug S	Küche			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-54 dBm	31.8°C	–	–	vor 13 Sekunden		
78	Online	Gesperrt	ThermoMix	Shelly Plug S	Küche			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-53 dBm	33.0°C	–	–	vor 45 Sekunden		
79	Online	Gesperrt	Schlafzimmerlicht	Shelly Dimmer Gen4	Schlafzimmer			Shelly	20261026-122215/2.0.3-g4601943	-59 dBm	34.4°C	on	–	vor 69 Sekunden		
80	Online	Gesperrt	Mülltonnen	Shelly Dimmer 2	Schuppen			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-67 dBm	46.6°C	–	–	vor 68 Sekunden		
81	Online	Gesperrt	KostalSmartGrid	Shelly UNI	Speicher			Shelly	20230913-114521/v1.14.0-gcb84623	-87 dBm	–	–	–	vor 62 Sekunden		ist im Wechselrichter verbaut, damit soll erkann werden, wass der WR die Anhebung signalisiert, ist aber unnütz
82	Online	–	KostalSmartGrid Channel 1	Shelly UNI	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
83	Online	–	KostalSmartGrid Channel 2	Shelly UNI	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
84	Online	Gesperrt	Medienschrank	Shelly Plug S	Speicher			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-73 dBm	33.9°C	–	–	vor 16 Sekunden		
85	Online	Gesperrt	Pro3EM_Heizng	Shelly Pro 3EM	Speicher			Shelly	20261026-151211/2.1.1-g07e9ad2	-79 dBm	32.7°C	off	–	vor 16 Sekunden		
86	Online	–	Pro3EM_Heizng Phase A	Shelly Pro 3EM	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 16 Sekunden		
87	Online	–	Pro3EM_Heizng Phase B	Shelly Pro 3EM	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 16 Sekunden		
88	Online	–	Pro3EM_Heizng Phase C	Shelly Pro 3EM	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 16 Sekunden		
89	Online	Gesperrt	SAT Anlage	Shelly Plug S	Speicher			Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-66 dBm	33.6°C	–	–	vor 22 Sekunden		
90	Online	Gesperrt	WeishauptSmartGrid	Shelly 2PM Gen4	Speicher			Shelly	20261026-151358/2.1.1-g07e9ad2	-70 dBm	22.2°C	on	–	vor 20 Sekunden		
91	Online	–	Erhöhter Betrieb (SGR2)	Shelly 2PM Gen4	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
92	Online	–	EVU-Sperre §14a (SGR1)	Shelly 2PM Gen4	Speicher		–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
93	Online	Gesperrt	AlarmanlageFritz	Shelly 1PM Mini Gen3	Technik			Shelly	20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2	-62 dBm	46.2°C	off	–	vor 20 Sekunden		
94	Online	Erlaubt	Glasfaser Modem	Shelly 1 Gen4	Technik			Shelly	20261026-122228/2.0.3-g4601943	-74 dBm	42.0°C	on	–	vor 69 Sekunden		Internet Zugang muss gegeben sein zum Testen und Resetten der FritzBox und Glasfaser Modem wenn kein Internet erreicht wird.
95	Online	Gesperrt	Terassenlicht	Shelly Dimmer 2	Terrasse			Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-55 dBm	43.5°C	–	–	vor 39 Sekunden		
96	Online	Gesperrt	Brunnendruck	Shelly 2PM Gen4	Werkstatt			Shelly	20261026-151358/2.1.1-g07e9ad2	-44 dBm	20.8°C	on	–	vor 20 Sekunden		
97	Online	–	Rainbird	Shelly 2PM Gen4	Werkstatt		–	Shelly	–	–	53.0°C	–	–	vor 20 Sekunden		
98	Online	–	Switch2	Shelly 2PM Gen4	Werkstatt		–	Shelly	–	–	53.0°C	–	–	vor 67 Sekunden		
99	Online	–	shellyflood-4417931BD9D6	Shelly Flood	Werkstatt			Shelly	–	–	18.9°C	–	0 %	vor 20 Minuten		
100	Online	Gesperrt	Werkstatt	Shelly 2.5	Werkstatt			Shelly	20230913-112234/v1.14.0-gcb84623	-51 dBm	64.2°C	–	–	vor 38 Sekunden		

Shelly

Stand: 10.11.2026, 00:37:20 | 105 Geräte

#	Status	Internet	Gerät	Modell	Raum	IP	MAC	Hersteller	Firmware	Signal	Temp	Bluetooth	Batt.	Zuletzt	Fotos	Bemerkung
101	Online	–	WerkstattInstallationskanal	Shelly 2.5	Werkstatt	[redacted]	–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 23 Sekunden		
102	Online	–	WerkstattLicht	Shelly 2.5	Werkstatt	[redacted]	–	Shelly	–	–	–	–	–	vor 20 Minuten		
103	Online	Gesperrt	Fernseher	Shelly Plug S	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-113421/v1.14.0-gcb84623	-57 dBm	35.5°C	–	–	vor 26 Sekunden		
104	Online	Gesperrt	WohnzimmerFenster	Shelly Dimmer 2	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-69 dBm	43.3°C	–	–	vor 12 Sekunden		
105	Online	Gesperrt	WohnzimmerWand	Shelly Dimmer 2	Wohnzimmer	[redacted]	[redacted]	Shelly	20230913-114008/v1.14.0-gcb84623	-61 dBm	44.3°C	–	–	vor 69 Sekunden		