



Recepcionamiento de Vehículo

N.º de Recepción: 01003

Fecha de emisión: 17/04/2025

Datos del Cliente

Nombre: Carlos Gómez Hernández

DNI: 23456789B

Teléfono: 622345678

Email: carlos.gomez@example.com

Dirección: Avda. de la Paz 45

Datos del Vehículo

Matrícula: 4567DEF

VIN: W0LOXEP08R4000004

Marca: OPEL

Modelo: Corsa

Color: Negro

Año: 2020

Combustible: Gasolina

Kilómetros: 85000

Tipo de vehículo:
Turismo

Motivo de Recepción

Motivo: Mantenimiento

Urgencia: Alta

Fecha de Recepción:

17-04-2025

Arranca: Sí

Viene con grúa: No

ITV en vigor: Sí

Presupuesto escrito: Sí

Tiene seguro: Sí

Compañía de Seguro: Mutua Rey S.A.

Última revisión:

15/02/2024

Reparación hasta: 500

Valor estimado: 2000

Estado exterior:

Arañazos en lateral izquierdo


Estado interior:

Buen estado general

Observaciones generales:

Se requiere diagnóstico completo

Firma del Cliente:



Firma del Taller:

**Taller
ReyBoxes**



CIF: B12345678