

# Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Resolución 0315 de 2013



PLACA	NÚMERO INTERNO	CONDUCTOR	FECHA
ZAP799	4282	NILTON ANDRES GARCIA ANGULO	2024-05-27

Resultado de la verificación:

DOCUMENTOS

Vencimiento SOAT:	2024-08-28	Vencimiento Revision TCM:	2024-10-30
Vencimiento EXTRA/CONTRA:	2024-06-08	Vencimiento TARJETA OPERACIÓN:	2025-05-31

KILOMETRAJE ACTUAL: NO TIENE KILOMETRAJE

ESTADO DEL MOTOR

Estado Cableado Electrico:	BUENO	Fugas de Aceite Motor:	BUENO
Sopote de Bateria:	BUENO	Fugas Refrigerante:	BUENO
Fugas Combustible :	BUENO	Estado Bomba Inyección:	BUENO

### CAJA DE VELOCIDADES:

**Funcionamiento Embrague :** BUENO

**Soportes de Caja:** BUENO

**Fugas de Aceite :** BUENO

**Juego de Mandos:** BUENO

**Nivel de Aceite:** BUENO

### TRANSMISIÓN:

**Cadena Cardan :** BUENO

**Juego Excesivos de Cardan:** BUENO

**Ajuste :** BUENO

**Fugas de Aceite:** BUENO

### SUSPENSIÓN:

**Tijeras:** BUENO

**Fijación Elementos Suspensión :** BUENO

**Rotulas:** BUENO

**Amortiguador Existencia / Fugas :** BUENO

**Brazo Axial:** BUENO

**Terminales de Dirección:** BUENO

**Llantas Labrado:** BUENO

**Ballestas / Resortes:** BUENO

### CARROCERIA:

**Colores y Avisos:** BUENO

**Bomperes:** BUENO

**Distintivos y Emblemas:** BUENO

**Placas Laterales y Reflectivos:** BUENO

**Latonería y Pintura:** BUENO

**Mecanismos de Emergencia:** BUENO

**Pisos y Estribos:** BUENO

## FRENOS:

**Ductos Mangueras de Frenos:** BUENO    **Fugas:** BUENO    **Nivel Líquido :** BUENO

## EMISIONES CONTAMINANTES:

**Estado Sistema de Escape / Fugas:** MALO                      **Conexión Válvula PCV :** MALO

**Emisión Humo Azul o Negro:** MALO                      **Tapas Aceite y Combustible :** MALO

## LUCES EXTERIORES:

**Luces Bajas:** BUENO                      **Luces Altas :** BUENO

**Cocuyos :** BUENO                      **Direccionales :** BUENO

**Luz Freno :** BUENO                      **Luz Reversa :** BUENO

**Alarma de Reversa :** BUENO                      **Luces de Parqueo :** BUENO

**Pito :** BUENO                      **Espejos :** BUENO

## EQUIPO DE CARRETERAS:

**Extintor Venicimiento :** BUENO                      **Botiquin :** BUENO

**Cruceta :** BUENO                      **Tacos :** BUENO

**Repuesto :** BUENO                      **Gato :** BUENO

**CABINA:**

<b>Tacómetro :</b>	<b>BUENO</b>	<b>Luces Interiores :</b>	<b>BUENO</b>
--------------------	--------------	---------------------------	--------------

<b>Luz de Techo :</b>	<b>BUENO</b>	<b>Luz de Tablas :</b>	<b>BUENO</b>
-----------------------	--------------	------------------------	--------------

<b>Anclaje de Sillas :</b>	<b>BUENO</b>	<b>Silletería y Cojinería :</b>	<b>BUENO</b>
----------------------------	--------------	---------------------------------	--------------

<b>Cinturones de Seguridad :</b>	<b>BUENO</b>	<b>Timbre :</b>	<b>BUENO</b>
----------------------------------	--------------	-----------------	--------------

<b>Estado Pisos :</b>	<b>BUENO</b>	<b>Dispositivo de Velocidad :</b>	<b>BUENO</b>
-----------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

**OBSERVACIONES:**

VEHICULO SIN POLVERAS LLANTAS DELANTERAS DERECHA E IZQUIERDA

**Nombre del Responsable**

LEONARDO SALINAS GARCES

**Firma del Responsable**