

Model	Part No	Part Name	CHECKED	OK	REPAIR	SCRAP
5H45	M031T010	FRM_ASM_FB_RH				
TTD KASIE	TTD OPERATOR	NIK OPERATOR	TAHUN	BULAN	TANGGAL	SHIFT
H	E	1225	2025	10	21	1

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						001

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

FOLDING KERAS	KARAT	DEFORMASI	CAT/COATING	TIDAK MASUK GONOOGO	STEP LOSS	STEP LONCAT	STEP LEBIH	STEP KURANG	SALAH PASANG	GORESAN	NOISY	TIDAK LENGKAP
CATATAN:	CATATAN:											

Model	Part No	Part Name
5J45	M081T010	FRM_ASM_FB_RH

CHECKED	OK	REPAIR	SCRAP
64	63	1	

TTD KASIE	TTD OPERATOR	NIK OPERATOR	TAHUN	BULAN	TANGGAL	SHIFT
H	E	1225	2025	10	21	1

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
1						
2						
3						
4						
5						08
6						18
7						28
8						38
9	I					48
10						58
11						68
12						78
13						88
14						98
15						09
16						19
17						29
18						39
19						49
20						59
21						69
22						79
23						89
24						99
25						001

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

FOLDING KERAS	KARAT	DEFORMASI	CAT/COATING	TIDAK MASUK GONGGO	STEP LOSS	STEP LONCAT	STEP LEBIH	STEP KURANG	SALAH PASANG	GORESAN	NOISY	TIDAK LENGKAP
CATATAN:												

Model	Part No	Part Name				CHECKED	OK	REPAIR	SCRAP				
TTD KASIE	TTD OPERATOR	NIK OPERATOR	TAHUN	BULAN	TANGGAL	SHIFT							
H	S	1104	2025	10	21	2	120	118	2				
No	KEROPOS	KURANG	BO LONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT	No	KEROPOS	KURANG	BO LONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
1							26						
2							27						
3							28						
4							29						
5							30						
6							31						
7							32						
8							33						
9							34						
10							35						
11							36						
12							37						
13							38						
14							39						
15							40						
16							41						
17							42						
18							43						
19							44						
20							45						
21							46						
22							47						
23							48						
24							49						
25							50						

FOLDING KERAS	KARAT	DEFORMASI	CAT/COATING	TIDAK MASUK GONO GO	STEP LOSS	STEP LONCAT	STEP LEBIH	STEP KURANG	SALAH PASANG	GORESAN	NOISY	TIDAK LENGKAP
CATATAN:	CATATAN											

Model	Part No	Part Name	CHECKED	OK	REPAIR	SCRAP
5J45	M081T010	FRM_ASM_FB_RH				
TTD KASIE	TTD OPERATOR	NIK OPERATOR	TAHUN	BULAN	TANGGAL	SHIFT
H	S	1104	2025	10	21	2

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
1						81
2						82
3						83
4						84
5						85
6						86
7						87
8						88
9						89
10						90
11						91
12						92
13						93
14						94
15						95
16						96
17						97
18						98
19						99
20						100
21						101
22						102
23						103
24						104
25						105

No	KEROPOS	KURANG	BOLONG	UNDERCUT	SPATTER	TIDAK TEPAT
26						81
27						82
28						83
29						84
30						85
31						86
32						87
33						88
34						89
35						90
36						91
37						92
38						93
39						94
40						95
41						96
42						97
43						98
44						99
45						100
46						101
47						102
48						103
49						104
50						105

POLDING KERAS	KARAT	DEFORMASI	CAT/COATING	TIDAK MASUK GONOOGO	STEP LOSS	STEP LONCAT	STEP LEBIH	STEP KURANG	SAHAL PASANG	GORESAN	NOISY	TIDAK LENGKAP
CATATAN:	CATATAN:											