



STV
Servicio de Transporte Vertical

FORMATO DE OPERACIONES EN CAMPO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, INSPECCIÓN)

LABOR A EJECUTAR

Preventivo	preve	Reparación		Otros	
Correctivo		Inspección Norma			

DATOS DEL CLIENTE

Ciudad	NEIVA		Nº Contrato	10
Edificio/Proyecto	HOTEL PLAZA		ID Equipo	ASCENSOR 1
Dirección	-		Fecha mantenimiento	-
Nombre administrador	ALVARO CUPITRE		Técnico	SERGIO TRUJILLO
Certificado Norma	SI	X	Fecha certificación	-

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca	OTIS	Tipo de amarre	1:1 2:1	Capacidad carga	7 PERSONAS/750 KG
Nº de pisos/paradas	6	Tracción	Guayas Cintas	Comunicación	Simplex Duplex
Ref. Control/Maniobra	OH-5000	Velocidad (m/s;m/min)	1 M/S	Tipo máquina	Gearless Corona

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Item	Actividades	Inspección	Limpieza	Observaciones
1	SALA DE MÁQUINAS (MÁQUINA, CONTROL, LIMITADOR DE VELOCIDAD)	X	X	
2	TECHO DE CABINA			
3	PUERTAS DE HALL			
4	RECORRIDO FOSO			
5	PLATAFORMA DE CABINA			
6	PIT			
7	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GUÍAS			

OBSERVACIONES

FIRMA REPORTE

CLIENTE:

CÉDULA:

CORREO:

TÉCNICO:

CÉDULA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE VERTICAL