



DPTO DE MANTENIMIENTO ORDEN DE TRABAJO

Nº 10260

Servicio AUTO RIESGO Centro Costo. 31.02 Fecha

Mes	Día	Año
07	23	2020

Arreglo: Locativo ☐ Eléctrico ☐ Mecánico ☒

Equipo. Monitor Signos Vitales Marca GOLDWAY

Modelo. HT 7000 C. Serie SN: 705ASIS 08 No. Inventario

Descripción Falta brazalete de presión arterial x
receptor conexión de polioximetru

Nombre de quien recibe Angelica Campo Nombre de quien entrega José del Rocio Nader

Fecha de recibido: Julio 23 del 2020.

ESPACIO PARA LLENAR POR DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Técnico responsable de la reparación Código Empleado

Tiempo ejecutado Horas Minutos

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Tipo y descripción del trabajo realizado Se hace cambio de brazalete
para los equipos
y cambio de sensor de saturación para el
monitor

Trabajo pendiente por: (Relacionar repuestos si se requieren)

DILIGENCIAR CLARAMENTE



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL VALLE

FECHA

23/07/2020

NOMBRE CENTRO DE COSTO

Alto Riesgo Obstetrico

Nº C.C.

3102

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	CANT	NT
	1	Sensor de salvacion para el equipo	1	
		7CSAAIS-048		
	2	Brasletes adulto para los equipos	2	
		7CSAAIS-048 y EMCO3548		

FIRMA JEFE

RECIBE

Nº del POCO Fedme
COD 3671-0