Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

Лабораторная работа №1 «Ошибки позиционирования в городских условиях»

Преподаватель: Корогодин И.В.

Студент: Хоанг Д.Д,

Группа: ЭР-15-16

Цель работы

Определить координаты своего местоположения используя программу "NMEA Tools" на открытой площадке (нет помех, ограничивающих видимость спутников), с невысокими зданиями или в кронах деревьев (около 15 метров ~ 5 этажное здание) и месте плохого приема (подземные парковки, переходы). Сравнить полученные координаты каждой местности с настоящими координатами по карте.

Определение координат на открытой площадке:




Рисунок 1 - Определение координат на открытой площадке с помощью программы NMEA Tools




Рисунок 2 - Измерение расстояния от действительного местоположения, до полученного навигационной системой на открытой площадке

Расхождение между действительным и полученным навигационной системой очень большое и составляет 29.03 м.



Рисунок 3 - Фотография на открытой площадке около памятника

Определение координат в невысоких зданиях:

спутник 20	Длительность 00:00:00
Sep 17, 2020	скорость
10:29:07	0.0 km/h
55.752098	ндор
37.795906	0.6
Rublevskie Kolbasy Рублевские Колбасы Automobile storage facility Р 26 44 строение 3 44 строение 2	

Рисунок 4 - Определение координат в месте с невысокими зданиями с помощью программы NMEA Tools




Рисунок 5 - Измерение расстояния от действительного местоположения, до полученного навигационной системой в месте с невысокими зданиями

Расхождение между действительным и полученным навигационной системой очень большое и составляет 28.34 м.



Рисунок 6 - Фотография в месте с невысокими зданиями и наличием крон деревьев

Определение координат в месте плохого приема:

спутник 4	Длительность 00:00:19
Sep 17, 2020 10:40:57	скорость 6.5 km/h
55.750961 37.789230	HDOP 3.6
20	
Shokoladnitsa Шоколадница Vtb ye	BILLA Billa Dixy
	aissance Credit ccaнс Кредит Enizhnyv Lahvri

Рисунок 7 - Определение координат в месте плохого приема с помощью программы NMEA Tools




Рисунок 8 - Измерение расстояния от действительного местоположения, до полученного навигационной системой в месте плохого приема

Расхождение между действительным и полученным навигационной системой очень большое и составляет 71.04 м.



Рисунок 9 - Фотография в месте плохого приема (подземный переход)

Вывод: в ходе лабораторной работы были получены координаты местоположения в разных условиях. Погрешность определения координат для пешехода очень большая, менее критична для автотрансорта. В городах навигационные системы работают хуже из-за наличия помех как физических (препятствия), так и частотных (помехи по зеркальному каналу, каналу прямого прохождения), расхождения ШВС и ШВП не позволяет приемнику вычислить псевдодальность из псевдозадержки точнее, очень сильно влияют отражения и искажения сигнала (приемник принимает сигнал, отраженный от стен дома).