APLOMO.

Informe general de la empresa
Generado el 11 nov 2026 18:56 · America/Bogota

Empresa de prueba sin confirmar

NIT 99d8ccff-09f4-4ec0-9

Contacto: Sin registrar · Sin teléfono · Sin correo

Resumen de la empresa

Calificación general

3,75 Promedio **4 · Amarillo · Nivel 2**

Clasificación con promedio redondeado · Hacer una revisión

2 de 3 sedes calificadas · falta Sede Norte.

VISITAS FINALIZADAS	PUESTOS EVALUADOS ÚNICOS	FOTOS ANALIZADAS
3	3	5
PUESTO EN VERDE	**PUESTOS EN AMARILLO**	**PUESTOS EN ROJO**
1	2	0
PENDIENTE ABIERTO	**PENDIENTE ARREGLADO**	**SUGERENCIAS ACTIVAS**
1	1	3

Sugerencias activas por tipo

Mobiliario: 1 · Postura: 2 · Descansos: 0 · Carga: 0 · Otra: 0

Área con más puestos en Rojo de la empresa: No hay puestos en Rojo.

Indicadores del equipo (propuesta), no parte del método RULA; pendientes de validar con la clienta. Puesto: máximo de su última evaluación Finalizada. Visita: promedio guardado de sus puestos. Sede: promedio de visitas con calificación. General: promedio de las sedes calificadas, mínimo 2. Para el color se redondea al entero más cercano (propuesta).

Sede Centro

Armenia · Calle 10

Promedio histórico de sus visitas Finalizadas

4,5 Promedio **5 · Rojo · Nivel 3**

Clasificación con promedio redondeado · Intervención inmediata

VISITAS FINALIZADAS	PUESTOS EVALUADOS ÚNICOS	PUESTOS CON PUNTAJE
2	2	2

FOTOS ANALIZADAS	PUESTO EN VERDE	PUESTO EN AMARILLO
4	1	1

PUESTOS EN ROJO	PUESTOS SIN PUNTAJE	PENDIENTE ABIERTO
0	0	1

PENDIENTE ARREGLADO
1

Visitas y calificaciones históricas

RESERVA	INICIO Y FIN REALES	CALIFICACIÓN
R-6962	10 nov 2026 10:00 10 nov 2026 10:00	6 Promedio **6 · Rojo · Nivel 3**
R-6963	11 nov 2026 10:00 11 nov 2026 10:00	3 Promedio **3 · Amarillo · Nivel 2**

Puestos y resultados actuales

Una fila por puesto: última evaluación Finalizada; máximo de sus análisis. Una reevaluación Verde sustituye al Rojo anterior en estas cifras.

PUESTO Y UBICACIÓN	ÁREA Y CARGO	POSTURA Y FECHA	RESULTADO Y ACCIÓN
Puesto 1 Salón principal Estación de ensamble 1	Producción Operario Operativo	Ensamble con alcance lateral 11 nov 2026	**2 · Verde · Nivel 1** Verde · No necesita cambios
Puesto 2 Salón principal Estación de ensamble 2	Producción Operario Operativo	Ensamble con alcance lateral 11 nov 2026	**4 · Amarillo · Nivel 2** Amarillo · Hacer una revisión

Peligros y aspectos a mejorar observados

Puesto 1 · Salón principal

Postura: Ensamble con alcance lateral

Motivo de elección: Postura mantenida durante la tarea.

Escritorio muy alto: sí · Pantalla muy alta: no · Pies colgando: sí · Apoyapiés: no · Silla con apoyabrazos: sí · Silla regulable: sí · Otras observaciones: Revisar el apoyo de los pies.

2 · Verde · Nivel 1 · No necesita cambios

Puesto 2 · Salón principal

Postura: Ensamble con alcance lateral

Motivo de elección: Postura mantenida durante la tarea.

Escritorio muy alto: sí · Pantalla muy alta: no · Pies colgando: sí · Apoyapiés: no · Silla con apoyabrazos: sí · Silla regulable: sí · Otras observaciones: Revisar el apoyo de los pies.

4 · Amarillo · Nivel 2 · Hacer una revisión

Distribución por área y tipo de cargo

Puestos por área

GRUPO	PUESTOS
Producción	2

Puestos por tipo de cargo

GRUPO	PUESTOS
Operativo	2

Área con más puestos en Rojo: No hay puestos en Rojo.

Pendientes de arreglo

PUESTO	RESULTADO ORIGINAL	ESTADO Y SEGUIMIENTO
Puesto 1 · Salón principal	**7 · Rojo · Nivel 4**	Arreglado · Alta Ajustar el puesto Límite: Sin definir
Puesto 2 · Salón principal	**5 · Rojo · Nivel 3**	Abierto · Alta Ajustar el puesto Límite: Sin definir

Sugerencias activas por tipo y estado

TIPO	ESTADO	CANTIDAD
Mobiliario	Hecha	1
Postura	En proceso	1
Postura	Pendiente	1

Puesto 1 · Salón principal · Ajustar la silla

Mejora registrada por el Administrador.

Mobiliario · Hecha · Prioridad Media · Límite: Sin definir · Escrita por el Administrador

Puesto 2 · Salón principal · Acercar las piezas

Mejora registrada por el Administrador.

Postura · En proceso · Prioridad Media · Límite: Sin definir · Escrita por el Administrador

Puesto 2 · Salón principal · Revisar apoyo

Mejora registrada por el Administrador.

Postura · Pendiente · Prioridad Media · Límite: Sin definir · Escrita por el Administrador

Sede Norte

Armenia · Calle 10

Promedio histórico de sus visitas Finalizadas

Sin calificación: no hay visitas Finalizadas con puntaje.

VISITAS FINALIZADAS	PUESTOS EVALUADOS ÚNICOS	PUESTOS CON PUNTAJE
0	0	0

FOTOS ANALIZADAS	PUESTOS EN VERDE	PUESTOS EN AMARILLO
0	0	0

PUESTOS EN ROJO	PUESTOS SIN PUNTAJE	PENDIENTES ABIERTOS
0	0	0

PENDIENTES ARREGLADOS
0

Visitas y calificaciones históricas

Sin registros.

Puestos y resultados actuales

Una fila por puesto: última evaluación Finalizada; máximo de sus análisis. Una reevaluación Verde sustituye al Rojo anterior en estas cifras.

Sin registros.

Peligros y aspectos a mejorar observados

No hay evaluaciones en visitas Finalizadas.

Distribución por área y tipo de cargo

Puestos por área

Sin registros.

Puestos por tipo de cargo

Sin registros.

Área con más puestos en Rojo: No hay puestos en Rojo.

Pendientes de arreglo

Sin registros.

Sugerencias activas por tipo y estado

Sin registros.

No hay sugerencias activas de visitas Finalizadas.

Sede Sur

Armenia · Calle 10

Promedio histórico de sus visitas Finalizadas

3 Promedio **3 · Amarillo · Nivel 2**

Clasificación con promedio redondeado · Hacer una revisión

VISITA FINALIZADA **1**	PUESTO EVALUADO ÚNICO **1**	PUESTO CON PUNTAJE **1**
FOTO ANALIZADA **1**	PUESTOS EN VERDE **0**	PUESTO EN AMARILLO **1**
PUESTOS EN ROJO **0**	PUESTOS SIN PUNTAJE **0**	PENDIENTES ABIERTOS **0**
PENDIENTES ARREGLADOS **0**		

Visitas y calificaciones históricas

RESERVA	INICIO Y FIN REALES	CALIFICACIÓN
R-6964	11 nov 2026 10:00 11 nov 2026 10:00	3 Promedio **3 · Amarillo · Nivel 2**

Puestos y resultados actuales

Una fila por puesto: última evaluación Finalizada; máximo de sus análisis. Una reevaluación Verde sustituye al Rojo anterior en estas cifras.

PUESTO Y UBICACIÓN	ÁREA Y CARGO	POSTURA Y FECHA	RESULTADO Y ACCIÓN
Puesto 1 Salón principal Estación de ensamble 1	Sin área Sin cargo	Ensamble con alcance lateral 11 nov 2026	**3 · Amarillo · Nivel 2** Amarillo · Hacer una revisión

Peligros y aspectos a mejorar observados

Puesto 1 · Salón principal

Postura: Ensamble con alcance lateral

Motivo de elección: Postura mantenida durante la tarea.

Escritorio muy alto: sí · Pantalla muy alta: no · Pies colgando: sí · Apoyapiés: no · Silla con apoyabrazos: sí · Silla regulable: sí · Otras observaciones: Revisar el apoyo de los pies.

3 · Amarillo · Nivel 2 · Hacer una revisión

Distribución por área y tipo de cargo

Puestos por área

GRUPO	PUESTOS
Sin área	1

Puestos por tipo de cargo

GRUPO	PUESTOS
Sin cargo	1

Área con más puestos en Rojo: No hay puestos en Rojo.

Pendientes de arreglo

Sin registros.

Sugerencias activas por tipo y estado

Sin registros.

No hay sugerencias activas de visitas Finalizadas.

Calificación general entre sedes

3,75 Promedio **4 · Amarillo · Nivel 2**

Clasificación con promedio redondeado · Hacer una revisión

2 de 3 sedes calificadas · falta Sede Norte.

Cómo leer el riesgo

El nivel y la acción están escritos para que el informe se entienda en blanco y negro.

- 1–2 · Verde · Nivel 1 · Verde: No necesita cambios
- 3–4 · Amarillo · Nivel 2 · Amarillo: Hacer una revisión
- 5–6 · Rojo · Nivel 3 · Rojo: Intervención inmediata
- 7 · Rojo · Nivel 4 · Rojo: Intervención inmediata
