0			(R.T.D.A)							PMAL-300-PC-X-001-Prot 09 Revision : 0 Emision: 30/01/2021			
157		7											
		4							- 1				
										Página: 1 de 1			
SEPCON S.A.C.			PROYECTO/OBRA	PPC PROCESOS VARIOS MALVINAS						ANEXO 9			
	CLIMA		UBICACION			FACES TRABAJO					FECHA		
	AM	PM	MALVINAS	SUPERVICION Y CONTROL		TRABAJOS GENERALES	☐ MANTENIMIEN	TO DE EQUIPO	os	DIA	MES	AÑO	
SOLEADO				☐ OBRAS CIVILES		MECANICAS DE ESTRUCTURA	☐ MECANICA PIF	PING		24	01	2024	
NUBLADO			☐ ELECTRICIDAD/INSTRUMENTACION ☐ INGENIERIA ☐ OTRO							DIA DE LA SEMANA			
LLUVIOSO		□ □ SUBFASE MIERCOLES											
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS													
Nro.	Actividad											Cant.	
4	PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO DE ZAPATA (PREFABRICADO)											6	
					PERSON	AL							
#	NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO)		ACT	H/H	SB	INOP	
1	ARAGON AVA	LOS GERM	MAN		Operario Planchador-Pintor				4	0			
	EQUIPOS												
#	CODIGO Y DESCRIPCIO					ACT				OP	INOP	SB	
MATERIALES UTILIZADOS													
#	CODIGO Y DESCRIPCION ACT UND											CANT	
REFERENCIA: ACT = ACTIVIDAD D/D = DESCANSO SB = STAND BY OP = OPERATIVO INO = INOPERATIVO													
PROBLEMAS/COMENTARIOS/OBSERVACIONES													
				INOPERATIV	/IDAD/IMP	RODUCTIVIDAD							
TOTAL HORAS INOPERATIVAS 0 HORARIO INOPERATIVO/INPRODUCTIVO(desde/hasta)													
ADVERSIDAD CLIMATICA FALTA FIRM				MA DE TRABAJO FALTA LIBERACION DE AREA DE			A DE TRABAJO	SAJO					
☐ FALTA/FALLA DE EQUIPO/MAQUINARIA ☐ FALTA DE M/				E MATERIALES	1	☐ PARO GREMIAL			TRO:				
					HSE								
CHARLA DE	SEGURIDAD	•	Si) No EF	PP COMPLETO Si	O No	PERMISO	DE TRABAJO/ANALSI	S DE RIESGOS	<u> </u>	● Si ○) No		
					SEPCO	N							
	EN	CARGADO	DE LA ACTIVIDAD	JEFATURA DE OBRA				SUPERVISION DEL CLIENTE					