Cruces cartográficos y verificaciones de campo

ID	Tipo	Vano	Este m	Norte m	Progresiva m
CR001	VIA	V010	425470.82	8436163.62	622.33
CR002	CAUCE	V010	425481.07	8436176.16	606.13
CR003	VIA	V014	425422.38	8435990.74	833.33
CR004	VIA	V015	425387.76	8435901.30	929.24
CR005	CAUCE	V032	425349.06	8434909.40	1931.04

Cruces detectados enR01 por intersección con geometríaOSM; no equivalen a permisos ni a inventario exhaustivo de obstáculos.

En vía: levantar calzada, bordes, circulación y obstáculos; aplicar elgálibo correspondiente bajo temperatura ybalanceo. En cauce: levantar crecida, faja, talud, socavación yaccesos.

Verificar cruces y predios de los160anclajes ideales de esta revisión; no trasladar las comprobaciones cartográficas de128anclajes deR01 a losanclajes nuevos.

Si se desplaza un poste o anclaje, actualizar geometría, cálculo de fuerzas, perfiles, metrados yestas láminas desde una misma revisión.