Maillard Carre S.A.S. Contrôle Qualité

RAPPORT D'INSPECTION

Report No.: IR-64387

N° Projet:	FAB-73255	**Date d'inspection:**	09/10/2024
Fournisseur:	Wagner Le Goff S.A.	**Inspecteur:**	Philippe-Patrick Deschamps
Matière:	Carbon Steel A36	**Quantité:**	201 pcs

Constats d'Inspection

#	Désignation	Résultat	Remarques
1	Contrôle dimensionnel selon plan	CONFORME	-
2	Contrôle visuel des soudures (AWS D1.1)	CONFORME	-
3	Rugosité de surface Ra <= 3.2	CONFORME	-
4	Épaisseur revêtement 80-120 um	CONFORME	-
5	Essai d'étanchéité à 1,5x pression	CONFORME	-

Résultat global : ACCEPTÉ sous réserve de traitement des constats mineurs ci-dessus.

Inspecteur: Benjamin Couturier
Signature: _____

Approuvé par: Laure Bertrand
Signature: _____

RECU