Le Roux S.A. Contrôle Qualité

RAPPORT D'INSPECTION

Report No.: IR-55236

N° Projet:	PO-77011	**Date d'inspection:**	10/05/2025
Fournisseur:	Renard	**Inspecteur:**	Pénélope Guilbert
Matière:	Galvanized	**Quantité:**	216.52 lbs

Constats d'Inspection

#	Désignation	Résultat	Remarques
1	Contrôle dimensionnel selon plan	CONFORME	-
2	Contrôle visuel des soudures (AWS D1.1)	NON CONFORME	Cabinet trois possible.
3	Rugosité de surface Ra <= 3.2	NON CONFORME	Même se ne chemin.
4	Épaisseur revêtement 80-120 um	CONFORME	-
5	Essai d'étanchéité à 1,5x pression	CONFORME	-

Résultat global : ACCEPTÉ sous réserve de traitement des constats mineurs ci-dessus.

Inspecteur: Alphonse Le Gall
Signature: _____

Approuvé par: Alice Pelletier
Signature: _____

RECU